

# 帝幸包装片膜封杯机流水线封杯机流水线

产品名称	帝幸包装片膜封杯机流水线封杯机流水线
公司名称	上海帝幸包装制品有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	电压:220v 包装速度:1200盒/小时 功率:1600w
公司地址	上海市嘉定区华亭镇浏翔公路6899号7号楼622室
联系电话	021-61848218 13681736964

## 产品详情

搪玻璃反应釜减速机制作应符合92标要求，应为设备搪烧完后焊接的；反应釜人孔应用人孔高颈法兰，高温强度高，变形小；管口（除视镜孔外）应全部为平接口，方便配管和维修；管口、人孔应与封头冲孔对接。这种对接结构非常有利于搪玻璃层质量；人孔盖应为拱形盖，而不是平盖；管口法兰面、高颈法兰面边缘的搪玻璃层不能有片块剥落和裂纹；上接环外形状应较为规整，与夹套对接部位应无明显强行组装痕迹；下接环应为U形下接环；i.夹套进水口应装有水力喷咀；j.夹套放气孔的结构应符合92标。  
帝幸包装片膜封杯机线封杯机线帝幸包装封杯机羊肉卷

上海帝幸包装制品有限公司主要生产快餐盒封口机,气调包装机,铝箔盒封口机,锁鲜盒封口机,真空贴体包装机,封碗机,封杯机,封桶机,充气封口机系列以及辅助设备等。DHG系列电热恒温鼓风干燥箱在对物料进行干燥时温度稳定,普遍运用于科研单位、专业院校、工矿企业、电子、电工及汽车、通讯等各种恒温适应性试验。一般性发生的故障有以下几点;恒温干燥箱温控系统失控感温损坏或温度传感器固定脱落,处理方法:热敏电阻或者是固定传感大路;控温系统其他部件故障,可用排除法找出故障原因;恒温干燥箱加热指示灯不亮灯泡接触不良;灯泡坏了;加热系统出故障;恒温干燥箱打开加热开关不加热开关与线路脱焊;镍铬丝断路;控温旋钮指在零位;打开设备箱内温度不升设定温度低,调整设定温度;温度传感器连接线松动,拧紧传感器连接线螺母;电加热器坏,换电加热器;温度控制器坏掉了,换温度控制器;发生故障后不要着急,关键是找出事故的原因,逐步解决,不要盲目的进行维修,好是与厂家取得联系后对故障进行处理。

定制自动塑料盒封口机小方盒封膜机封盖机年糕食品封口机,帝幸包装[工厂定制],各种杯装、碗装、盒装、瓶罐、软管、桶装及其他异型装封口机,按需求定制封口机,[交期短3-7天]。采用数控设备加工模具,不锈钢机箱,!密封要好封口线条均匀切边小,不鼓包等优点生产出来的产品美观,提升档次。

本公司生产的包装机还可以按照您的盒子要求定制机器。可以包装老酸奶,果汁,杨梅汁,果冻,年糕,八宝饭,酒酿,羊肉卷,牛肉卷,水饺,包子,鱼排,鱼丸,豆腐魔芋丝,烧卖,锅贴,小笼包,鸭血,猪肉,内脏,快餐,便当,外卖打包,熟食,肺片,净菜,方便菜,速冻食品,梅菜扣肉,腊肉,整鸡,整鸭,爆米花花生米,麻花,糕点,酱料,果酱,咖啡,火锅底料,烧烤酱,海鲜盒,巧克力,

冰淇淋，水果，大闸蟹，龙虾，麻辣烫，扒鸡等食品包装。