

成都市幼儿园房屋抗震安全检测鉴定机构

产品名称	成都市幼儿园房屋抗震安全检测鉴定机构
公司名称	河南润诚工程质量检测有限公司推广部
价格	2.00/件
规格参数	品牌:润诚建筑安全鉴定 服务项目:房屋安全鉴定 检测报告时间:1-3个工作日
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号楼5楼
联系电话	13014623176 13014623176

产品详情

我们是一家具有提供检测及建筑工程司法鉴定,拥有国家检验检测机构资质认定证书、卫生技术服务机构考核证书、建设工程检测机构证书、高新技术企业资质的房检站。公司现有完善的实验室设备和充足的实验人员,并依据公司发展需求,不断地壮大公司的技术能力。本公司现有的技术团队拥有丰富的检测鉴定经验,并努力打造一支综合型的建筑技术服务队伍,为建筑安全事业保驾护航。

幼儿园安全性检测的意义及内容 幼儿园里的孩子可爱活泼,他们是祖国的未来。而幼儿园这个五彩的乐园也是孩子们茁壮成长的土地。定期对幼儿园进行安全性检测才能确保幼儿园财产和师生的人身安全不受损失、损害。近日,昆明市某幼儿园,为确定其房屋的完损状况,该幼儿园委托我公司对幼儿园房屋进行完损状况检测。本次受检的幼儿园共有5栋房屋,均为两层的砖混结构,房龄*长的两栋房屋建于2010年,其余三栋房屋均建于2013年。

一、本次检测的主要依据是:(1)《危险房屋鉴定标准》(JGJ125-2016);(2)《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004);(3)《建筑变形测量规程》(JGJ 8-2016);(4)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);(5)《托儿所、幼儿园建筑设计规范》(JGJ39-2016);(6)《房屋完损等级评定标准》(试行)1985年(城住字(1984)第678号)

二、主要检测项目根据幼儿园房屋的具体情况,我公司确定了如下检测鉴定项目:1)结构布置调查;2)对房屋现状进行检查及检测;3)承重情况分析;4)房屋完损等级评定;5)鉴定结论及处理意见。三、通过本次检测我公司发现:1、通过现场勘察,工程师们发现由于建造年代久远,该房屋地基基础资料不详。2、受检房屋未见主体结构存在因不均匀沉降引起的明显开裂、变形现象,房屋倾斜较小,地基基础不均匀沉降在允许范围内。3、主体结构整体性良好,各结构构件及连接节点完好,个别部位存在渗水、发霉、粉刷层脱落,局部地面瓷砖开裂。经检测主要承重构件强度等级满足安全承载要求。根据《托儿所、幼儿园建筑设计规范》(JGJ392016),墙角、窗台、暖气罩、窗口竖边等阳角处应做成圆角。走廊生活用房*小净宽中间走廊不应小于2.4m,单面走廊或外廊不应小于1.8m;1#、2#、3#、5#房屋走廊净宽不满足规范要求。4、工程师们

建议幼儿园相关人员：在使用过程中应加强对建筑物的日常检查及维护管理，在使用过程中如发现变形、裂缝、位移等不适于继续承载的损坏，应立即采取相应措施进行处理。

我公司是一家集设计、施工、检测于一体的建筑工程检测、鉴定、咨询的单位，与同行业均有密切的技术合作与技术支持。从事房屋安全检测、房屋裂缝检测、房屋灾后检测、危房安全检测、厂房承重检测、厂房验收检测、厂房加固设计施工、钢结构安全检测鉴定、学校幼儿园房屋安全检测、酒店宾馆检测等类型的检测。办理各类安全检测多少钱，一般按平米收费，价格优惠，快速出具报告，欢迎咨询！