

广安市打井电话打岩石缝隙水井打更好的水井

产品名称	广安市打井电话打岩石缝隙水井打更好的水井
公司名称	振泰钻井工程有限公司
价格	280.00/米
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市嵊州市三江街道圳滕村35号（住所申报）
联系电话	13575768797 13575768797

产品详情

根本原因

- 1) 传动系统柜因为自身负载比较大，箱体自身自我散热系统不太好，导致工作的时候环境温度非常高。
- 2) 因为3台渣浆泵的传动系统柜邻近布局，热原较集中化，使用2台渣浆泵的情形下，发烫状况更为严重。
- 3) 配电间风管的布置不是太有效，虽已有3条风管，可是通风口和热原分派不一致，冷气不可以充分发挥较大效果。常常是其他地方早已冰凉了，可是渣浆泵传动系统柜的周边或是特别热，不要把发热量释放出来，控制模块环境温度降不下去。
- 4) 传动系统柜和空调的制冷风频不一致，传动系统柜是下送风上有风，空调是顶端向下吹风，在部分导致暖风短路故障，冷气不可以建立良好的空气流通，制冷效果不佳。

浙江省钻井相关工作人员一定要做好防寒保暖工作中_打井公司,专业打井,钻探队,,

1. 运行工作人员需经技术训练，掌握本钻井机的结构原理和工作中特性，熟识本机设备操作规程日常保养技术规范，并且经过考试通过，即可独立使用。
2. 运行人员应穿工作服装，佩戴安全帽，女性应先辫子塞进帽内。
3. 放鞭炮时要将机器设备撤离到间距之外，再加以遮盖维护；放鞭炮后该进行全面检查。
4. 碰到六级之上狂风和冷冻时，禁止上滑架。如真的需要，务必注意安全。禁止搭乘驱动机构上、下降架。
5. 如长时间关机，应先冲击器明确提出孔外，以防管口坍塌阻卡钻探设备。
6. 管口有些人工作的时候，严禁向冲击器排风。拆卸麻花钻时，应关掉旋转、提升机构，防止致伤。
7. 传动系统位置的清理、加油、维修等相关工作，必须要在关机状况下开展。
8. 应经常检查风三通接头是不是固紧，防止脱轨致伤。供排风系统的检修工作必须要在停风后开展。
9. 起降滑架时，不能在滑架下滞留、行驶。
10. 不可将电缆线浸在水里或闲置在金属器皿上，车子翻过电缆线，运用木工板防护维护，避免电缆线损伤走电。伸缩或移动电缆，需戴绝缘工具。
11. 开展打孔工作时，关机面应平整，如在歪斜地上工作的时候

，履带板下边运用楔形块塞紧。不得在陡坡中进行横着工作。12．晚间工作，应有充足的照明灯具；如照明灯具常见故障，应该马上关机，并断开工作电源，待修补后才可继续上班。