

雷赛伺服驱动器报警88888和无显示维修和解决方法

产品名称	雷赛伺服驱动器报警88888和无显示维修和解决方法
公司名称	深圳市宝安区集信自动化设备经营部
价格	199.00/件
规格参数	雷赛伺服驱动:维修 全国:邮寄上门都可以 故障:88888 无显示
公司地址	深圳市宝安区新桥街道上星社区上星南路
联系电话	15190097054 15190097054

产品详情

今天去客户工厂拆了两台雷赛L5-400的驱动器，雕刻机上用的。客户反应说昨天开机还用的好好的，结果今天一早上开机就不能用了。

刚开始是显示8888后面就直接灭了，只有一个红色指示灯亮着的了。拿回维修室检查拆开后发现电源部分的充电电容鼓包了，而且电源芯片也有烧过的痕迹，检查线路更换损坏的电容跟电源芯片，做好三防漆。上电启动正常。

伺服驱动器可接受维修服务,广东,广州,深圳,珠海,佛山, 江门,惠州, 汕头, 揭阳, 河源, 东莞, 湛江, 天津,福建,福州,厦门,泉州,晋江,三明,龙岩,南平,福清,连江,漳州,山东,河北,石家庄,秦皇岛, 保定,唐山,河南,聊城,淄博,滨州,潍坊,东营,莱芜,济南,青岛,重庆,陕西,西安,宝鸡,安康,铜川,汉中,渭南,咸阳,汉中,兴平,江西,南昌,吉安,三原,上海,浦东,黄浦,静安,长宁,虹口,徐汇,普陀,松江,宝山,青浦,金山,奉贤,南汇,江苏,南京,江阴,苏州,昆山,太仓,吴江,通州,无锡,如东,启东,海安,扬州,江都,宝应,秦州,徐州,丰县,盐城,东台,张家港,连云港,浙江,杭州,绍兴,温州,湖州,嘉兴,金华,义乌,永康,武义,安吉,台州,常州,安徽,合肥,安庆,马鞍山,来安,亳州,太和,黄山,宿州,桐城,四川,成都,重庆,都江堰,攀枝花,成都,广西,南宁,梧州,贺州,海南,昆阳,保山,丽江,贵州,贵阳,遵义,湖北,武汉,宜昌,荆州,随州,辽宁,沈阳,锦州,丹东,大连,辽阳,黑龙江,哈尔滨,吉林,长春,白城,内蒙古,齐齐哈尔,呼和浩特,宁夏,银川,青海等。