

1100铝合金1100铝板

产品名称	1100铝合金1100铝板
公司名称	深圳市鸿鑫百炼金属材料经营部
价格	30.00/千克
规格参数	1100铝板:1100铝合金 产地:美国/德国/日本/中国 报告:原厂材质证明, SGS报告, 进口报关证明
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区环城南路
联系电话	15989359067 15989359067

产品详情

1100铝合金, 铸件产生冷隔的原因, 1.铸件压铸时出现模具温度过低。2.选择合金不当, 流动性差,金属熔液温度过低, 3.铸型表面或冷铁激冷过度, 4.填充时速太低或者排放气体不好, 5.铸造压力过低(压射比压), 6.脱模剂喷涂过量或未吹干, 7.流程太长或浇注系统不合理, 8.快压射点设置不合理, 9.排放气体不好解决冷隔水纹的方法, 铸件防止冷隔、水纹缺陷产生的措施为升高浇铸温度。1.适当提高浇注温度和模具温度, 2.调整合金构成成分, 提高流动性。3.改进浇注系统, 特别是内浇口的数量、分布, 加大内浇口速度, 改善填充条件4.改善排溢条件, 增大溢流量,改善排气条件。5.提高压射速度, 改善填充条件, 提高比压, 增加铝液活动性