

反应釜控温油加热器 防爆油加热器-成都珞石

产品名称	反应釜控温油加热器 防爆油加热器-成都珞石
公司名称	珞石机械（成都）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	成都市双流区牧鱼街118号
联系电话	4009933028 19130633857

产品详情

[反应釜控温油加热器](#)循环泵浦运行电流正常时，循环泵的工作能力下降。

防爆油加热器故障分析：发热筒体堆积结垢炭化堵塞的影响

解决办法：清洗反应釜控温油加热器的发热管以及模温机内部管路。

循环泵电流值减小，出口泵压回零，说明泵空转不供油。

原因分析：可能是导热油汽化所致，查明汽化原因采取相应的措施。

反应釜控温油加热器处理办法：若是因过滤器堵塞而使循环泵抽空，应立即开旁通清洗过滤器；若是因新增加的热传导液含水或水分解的气体在系统内未排除，则应立即打开放空阀排气。

反应釜控温油加热器遇到突发故障不要急，自己检查不出问题就及时联系自己购买的油加热器厂家，如果您购买的是我们成都珞石的油加热器，1小时内给出解决方案，8小时内对接好相关人员，24小时内上门解决。