

曝光 | 央视曝光不合格带USB接口的电源插线板，这些插座有问题？

产品名称	曝光 央视曝光不合格带USB接口的电源插线板，这些插座有问题？
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

科技在发展，生活也在进步，这种进步体现在我们身边的点点滴滴。比如说，如今的插线板就从传统样式变成了自带USB接口。这种小小的转变带给生活许多便利，但是有关部门的检测却发现，这种新型便利的插线板，却存在一些隐患。

上海质监部门抽查20批次产品 合格率刚过半

日前，上海市质监局对于上海市生产、销售和电商平台销售的带USB接口的电源适配器（插线板）进行了质量监督抽查。此次共抽查了20批次带USB接口的电源适配器产品。

检测发现，有8批次产品存在着不同的不合格的项目，总体合格率在60%左右。

调研员表示，这只达到了勉强及格的水平。

记者从国家认监委了解到，我国从2001年实施CCC认证制度以来，就明确将为音视频设备、信息技术设备配套用的电源适配器，包括USB接口电源适配器纳入了CCC认证范围。也就是说，带USB接口的插线板必须经过强制性产品认证，并标注认证标志后，方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。

那么，做为一种需要进行强制认证的产品，合格率为何刚刚过半？

带USB接口的电源适配器 USB接口+插线板

检测人员告诉记者，带USB接口的电源适配器并不是普通意义上的USB接口与插线板的组合。普通插线板内部属于初级电路，电压为220V，而USB接口的另一端直接与手机连接，属于次级电路，电压应该小于等于5V。

打耐压是本次抽检的项目之一，即样品湿热处理后的抗电强度项目。本次抽检该项目不合格的产品有2个，分别为：

本次检测的8个不合格样品全都存在相同的不合格项目，就是电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离这一项目。专家表示，这可能导致使用者在使用这些插线板给手机充电时会接触到220V的高压。

这8个不合格产品分别为：

- 1、标称慈溪市清风电子有限公司生产的清风牌QF-308K四位带开关USB转换器1.8米；
- 2、标称广州市昊达电子有限公司生产的PHILIPS牌飞利浦延长线插座；
- 3、标称欧普照明电器（中山）有限公司生产的OPPLE牌总开关三个五孔三个USB 1.8米；
- 4、标称深圳市玛尼电器实业有限公司生产的Many牌9重安全插座；
- 5、标称深圳市元创时代科技有限公司生产的ORICO牌桌面USB智能数码供电接线板；
- 6、标称通领科技集团有限公司生产的通领牌防触电安全插座；
- 7、标称沃科声（上海）商贸有限公司生产的PHILIPS牌飞利浦电源转换器；
- 8、标称英特曼电工(常州)有限公司生产的英特曼牌USB电源转换器。

监管相关负责人表示，由于本次抽检不合格项目都是涉及电气安全的项目，存在巨大的安全隐患，所以对于抽检不合格企业，企业除了做必要的整改之外，可能还会面临着行政处罚。上海市质监局也对部分企业启动了召回评估。

（来源：网络）