

禾川伺服驱动器044报警怎么维修

产品名称	禾川伺服驱动器044报警怎么维修
公司名称	深圳市宝安区集信自动化设备经营部
价格	199.00/件
规格参数	禾川:伺服驱动器 全国:邮寄上门都可以 故障:ERR043 44
公司地址	深圳市宝安区新桥街道上星社区上星南路
联系电话	15190097054 15190097054

产品详情

044是加速中过压。

可能原因及解决方案

是雷击冲击造成。这种情况一般就是变频器输入侧电压过高或者是电网质量不好，有瞬时高压产生再或者过压就需要解除电压过源的问题又需要分两种情况判断:一种是输入侧电压确实高，已经超过了正常范围，另一种情况是对于有高电压设置的变频器，检查高电压是否设置偏低。

深圳集信自动化设备有限公司在珠三角地区积累了大量的工控设备维修领域的经验，拥有工程人员，公司正逐步发展壮大。