

三协禾川伺服报警ERR15维修

产品名称	三协禾川伺服报警ERR15维修
公司名称	深圳市宝安区集信自动化设备经营部
价格	199.00/件
规格参数	禾川三协:伺服驱动器 全国:邮寄上门都可以 故障:专业维修
公司地址	深圳市宝安区新桥街道上星社区上星南路
联系电话	15190097054 15190097054

产品详情

驱动器ERR15是编码器计数异常故障。原因:一般情况下,为编码器信号受到电磁干扰,或者是伺服编码器,或者是伺服电机损坏导致的。可以在伺服驱动器输出端加装伺服专用滤波器尝试,如果不能解决问题,证明伺服编码器,或者是伺服电机有问题了。