

三协禾川伺服x3系列驱动器故障维修及方法

产品名称	三协禾川伺服x3系列驱动器故障维修及方法
公司名称	深圳市宝安区集信自动化设备经营部
价格	199.00/件
规格参数	三协禾川:伺服驱动器 全国:邮寄上门都可以 故障:专业维修
公司地址	深圳市宝安区新桥街道上星社区上星南路
联系电话	15190097054 15190097054

产品详情

出现此问题可以参考如下解决方法：

Err.043 位置偏差过大故障

- 1、伺服电机的UVW接线；
 - 2、伺服驱动器增益较低；
 - 3、位置指令脉冲的频率较高；
 - 4、位置指令加速过大；
 - 5、位置偏差超出位置偏差过大故障值P00.19设置的值过小；
 - 6、伺服驱动器/电机故障
- 1、确认电机主电路电缆的接线，重新接线；
 - 2、确认伺服驱动器增益是否过低，提高增益；
 - 3、尝试降低指令频率后再运行 降低位置指令频率、指令加速度或调整电子齿轮比；
 - 4、降低指令加速度后再运行 加入位置指令加减速时间参数等平滑功能；

5、确认位置偏差故障值P00.19是否合适，正确设定P00.19)值。