

Err09汇川变频器报警 欠压故障 母线电压偏低维修处理方法

产品名称	Err09汇川变频器报警 欠压故障 母线电压偏低维修处理方法
公司名称	深圳市宝安区集信自动化设备经营部
价格	199.00/件
规格参数	汇川变频器:维修 全国:邮寄上门都可以 故障:ERR09
公司地址	深圳市宝安区新桥街道上星社区上星南路
联系电话	15190097054 15190097054

产品详情

曾经维修过一台汇川变频器故障代码是

ERR09根据网上查讯的资料显示是变频器欠压故障，这台机路是客户送来的返修机，客户在别家维修过一次更换了驱动板，当时说机器修好了可是拿回去后机器依然是坏的，出于客户的信任他换到我这里来维修这台汇川变频器，收到客户机器后便与客户联系听客户描述这台变频

品不运转，有轰轰的噪音，报警灯是不亮的，品示器上只出现了故障代码-ERR09，机语也没有其他的表现了，自己通电测试后和客户描述是一样的，根据故障码便开始检测。那么关于这台汇川变频器维修该如何分析故障？