

白银西门子模块一级代理商

产品名称	白银西门子模块一级代理商
公司名称	上海领国自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号3959室
联系电话	18800378001

产品详情

白银西门子模块一级代理商

1 闸刀的选择。

当用于分合动力设备时，选用闸刀的额定电流为设备额定电流的3倍。

2 安装前的检查

2.1 合上闸刀，看刀口与闸刀是否平行，是否良好，出现不平行应校正好，否则会因面，闸刀而烧坏闸刀；

2.2 检查闸刀上接线各端头与闸刀口连接是否松动，松动时应上紧。

3 的选择与安装

3.1 20A以下宜选用丝。

3.2 20A以上宜选用片，因为大容量丝在安装时与端头面积小，在上紧时的截面积受易，造成点烧断，时间长了，紧固螺丝与端头焊死，闸刀不能使用。

3.3 安装丝时，丝长度要有一定裕量，如不留裕量，在上紧时丝随螺丝转动易拉细，使截面积，工作时丝易烧断。

4 闸刀的接线

采用铝芯导线与闸刀端头连接上紧时，导线的截面受，在运行时易氧化，时间长了，容易烧坏闸刀及导线，甚至酿成火灾。所以，应选用同等或大一号截面的铜导线与刀闸连接，然后铝导线再与铜导线连接，连接长度不小于铝导线直径的10倍用粘性胶带缠绕绝缘。

经过以上的安装处理，闸刀的使用寿命可比原来2~4倍。

配变C相为什么易烧

每年都有很多的配变被烧坏，其中C相烧坏的比例很大。经吊心发现有些C相铁心上附有水珠，甚至一滴滴的往下滴，可见配变受潮是烧坏的根本原因。

我国较小容量的配变(100kV.A以下)一般都没有装设吸湿器。变压器油在气温及负荷变化时，体积也要变化，所以油枕内的油面就经常的上升或下降，油枕内的空气被吸进和。久而久之，空气中的水蒸气被部分滞留在油内。由于C相靠近油枕，所以受潮严重，绝缘。如果遇到异常情况的“ ”，烧毁就不可避免了。

要防止配变受潮以防烧毁，一是定期对配变进行干燥处理；二是适当减轻C相负荷；三是在地区，即使是小容量的配变也要加装吸湿器。