

## 淄博市张店区650千瓦发电机出租（早新闻24小时）

产品名称	淄博市张店区650千瓦发电机出租（早新闻24小时）
公司名称	山东泽动机械设备有限公司
价格	500.00/天
规格参数	品牌:三菱 型号:650千瓦 日本:1
公司地址	各地均有办事处
联系电话	18265552688 18265552688

### 产品详情

淄博市张店区哪里有650千瓦发电机出租（早新闻24小时）

- 1) 定子绕组受潮。对于长期停用或经较长时间检修的发电机、投入运行前应测量绝缘电阻，不合格者不准投入运行。受潮发电机要进行烘干处理。
- 2) 绕组本身缺陷或检修工艺不当，造成绕组绝缘击穿或机械损伤。应按规定的绝缘等级选择绝缘材料，嵌装绕组及浸漆干燥等要严格按工艺要求进行。
- 3) 绕组过热。绝缘过热后会使绝缘性能降低，有时在高温下会很快造成绝缘击穿。应加强日常的巡视检查，防止发电机各部分发生过热而损坏绕组绝缘[6]。
- 4) 绝缘老化。一般发电机运行15~20年以上，其绕组绝缘老化，电气性能变化，甚至使绝缘击穿。要做好发电机的检修及预防性试验，若发现绝缘不合格，应及时更换有缺陷的绕组绝缘或更换绕组，以延长发电机的使用寿命。
- 5) 发电机内部进入金属异物，在检修发电机后切勿将金属物件、零件或工具遗落到定子膛中；绑紧转子的绑扎线、紧固端部零件，以不致发生由于离心力作用而松脱。
- 6) 过大电压击穿：
  - 1) 线路遭受雷击，而防雷保护不完善。应完善防雷保护设施。
  - 2) 误操作，如在空载时，将发电机电压升得过高。应严格按操作规程对发电机进行升压，防止误操作。
  - 3) 发电机内部过电压，包括操作过电压、弧光接地过电压和谐振过电压等，应加强绕组绝缘预防性试验，及时发现和消除定子绕组绝缘中存在的缺陷