

# 三菱松下台达威纶昆仑通泰显控普洛菲斯触摸屏维修方法

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 三菱松下台达威纶昆仑通泰显控普洛菲斯触摸屏维修方法 |
| 公司名称 | 深圳市宝安区集信自动化设备经营部          |
| 价格   | 199.00/件                  |
| 规格参数 | 触摸屏:维修<br>全国:邮寄上门都可以      |
| 公司地址 | 深圳市宝安区新桥街道上星社区上星南路        |
| 联系电话 | 15190097054 15190097054   |

## 产品详情

????????????

触摸屏已成为现代电子产品的基本标配，智能手机、平板电脑、智能家居等无不采用触摸屏，可以说没有触摸屏，电子产品都不算智能设备。但触摸屏的广泛应用，必然带来一系列的故障问题，我们从多家平台上搜索整理触摸屏的常见故障及原因，归纳总结，希望对小伙伴们有所帮助。1、触摸屏充电无反应  
主板逆变器部分损坏2、触摸屏上电烧保险发热主板逆变器烧坏、三极管D667已击穿烧毁3、触摸屏屏幕偏黑看不清对比度问题4、触摸屏主板CPU损坏主板LCD负压太低、LCD负压为0、主板故障5、触摸屏屏幕失灵，甚至出现白屏现象触摸屏屏幕面板故障6、触摸屏信号不好或通讯时有时无通讯电缆接触不良导致通讯不行7、触摸屏触控正常，但主板程序无反应主板故障问题，需更换主板8、触摸屏主板电源部分损坏主板故障导致出现大电流烧毁、背光灯不亮导致主板逆变器故障、逆变器受保护而引起的上电黑屏、液晶故障，导致触摸屏面板损坏9、触摸屏呈现黑屏触摸屏上电即烧保险，导致主板故障10、触摸屏操作灵敏度低/触摸不良/触摸失灵触摸电阻异常、银浆线电阻无穷大、程序问题、所更换的触摸面板有问题11、触摸屏PWR灯不亮，其他正常解决方法是重新接好PWR灯信号线即可12、触摸屏电源烧毁可能是电源三极管被大电流击穿，解决方法是更换主板13、触摸屏主板液晶元件均被腐蚀，上电无任何显示触摸屏所处环境过于恶劣导致元件损坏14、触摸屏双串口无法通讯这是由于错用软件所导致，只需更换软件即可15、触摸屏485串口通讯不良若是更换IC仍然无法通讯，是主板故障的问题16、触摸屏主板松动这是由于触摸屏面板固定支脚断裂，问题不大只需用强力胶粘合即可。