

# 帝幸包装榴莲真空快速冷却机方形真空快速冷却机方形

产品名称	帝幸包装榴莲真空快速冷却机方形真空快速冷却机方形
公司名称	上海帝幸包装制品有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	电压:220v 包装速度:1200盒/小时 功率:1600w
公司地址	上海市嘉定区华亭镇浏翔公路6899号7号楼622室
联系电话	021-61848218 13681736964

## 产品详情

YCB.6-.6圆弧齿轮泵的故障及对策YCB.6-.6圆弧齿轮泵是依靠泵缸与啮合齿轮间所形成的工作容积变化和移动来输送液体或使之增压的回转泵。YCB.6-.6圆弧齿轮泵的排出口的压力完全取决于泵出处阻力的大小。如何YCB.6-.6圆弧齿轮泵出现故障无法正常工作，怎么办？我们来了解下YCB.6-.6圆弧齿轮泵的故障及对策。故障现象：泵不能排料。故障原因：旋转方向相反；吸入或排出阀关闭；入口无料或压力过低；粘度过高，泵无法咬料。帝幸包装榴莲真空快速冷却机方形真空快速冷却机方形帝幸包装真空快速冷却机海鲜

上海帝幸包装制品有限公司主要生产快餐盒封口机,气调包装机，铝箔盒封口机，锁鲜盒封口机，真空贴体包装机，封碗机，封杯机，封桶机，充气封口机系列以及辅助设备等。下面举几个案例：贵州省某电厂，由于意外原因造成汽轮机突然停机，和汽轮机同轴高速运转的发电机不可能因此在短时间内降低转速，这时必须启动直流泵（或直流电机）来带动汽轮机继续转动，避免汽轮机和发电机之间的同轴扭曲，造成设备报废。然而在该电厂就是蓄电池没有足够的电能来带动直流泵（或直流电机）启动，造成同轴严重扭曲，直至汽轮机损坏，损失是可想而知的。江西省某22万变电站，由于天气原因造成高线短路，使得主变压器着火燃烧，整个变电站失去交流电源，只能靠蓄电池供电来启动保护系统，但是由于蓄电池不能及时提供足够的电能，使得保护系统不能及时切断电源，启动保护设备。

定制自动塑料盒封口机小方盒封膜机封盖机年糕食品封口机，帝幸包装[工厂定制]，各种杯装、碗装、盒装、瓶罐、软管、桶装及其他异型装封口机，按需求定制封口机，[交期短3-7天]。采用数控设备加工模具，不锈钢机箱，！密封要好 封口线条均匀  
切边小，不鼓包等优点生产出来的产品美观，提升档次。

本公司生产的包装机还可以按照您的盒子要求定制机器。可以包装老酸奶，果汁，杨梅汁，果冻，年糕，八宝饭，酒酿，羊肉卷，牛肉卷，水饺，包子，鱼排，鱼丸，豆腐魔芋丝，烧卖，锅贴，小笼包，鸭血，猪肉，内脏，快餐，便当，外卖打包，熟食，肺片，净菜，方便菜，速冻食品，梅菜扣肉，腊肉，整鸡，整鸭，爆米花花生米，麻花，糕点，酱料，果酱，咖啡，火锅底料，烧烤酱，海鲜盒，巧克力，冰淇淋，水果，大闸蟹，龙虾，麻辣烫，扒鸡等食品包装。

