

## (高配版)5PzS700-48V大容量铅酸蓄电池组 丰田叉车6FBRE20站驾前移铲

产品名称	(高配版)5PzS700-48V大容量铅酸蓄电池组 丰田叉车6FBRE20站驾前移铲
公司名称	南北卫士(广东)新能源有限公司
价格	24700.00/组
规格参数	品牌:BRCGT 型号:6FBRE205PZS700 48V70 尺寸:1223*427*793
公司地址	广东省东莞市厚街镇莞太路厚街段281号2号楼816室
联系电话	0769-81520080 13688953687

### 产品详情

电池为什么会过热?

电池过热 如果是因为放电电流过大造成的,原因可能有以下几种:a、负载过重,长时间大负载运行;b、车体本身阻力如轮轴问题、轴承问题、制动问题以及车轮与车架摩擦等;c、坡度过陡;d、电池容量偏小;e、电机问题;f、输电线路问题。电池容量偏小是电池过热的原因之一,应增大容量,降低工作电流。欢迎致电南北卫士咨询