

# 黔东矿场专用电子汽车衡120吨

产品名称	黔东矿场专用电子汽车衡120吨
公司名称	重庆希望衡器有限公司
价格	9998.00/件
规格参数	希望:3*18
公司地址	重庆市铜梁区龙庆9号
联系电话	023-68881947 13308343387

## 产品详情

### 一、电子计重秤的校准方法

- 1、确认电池是否有电，查看电子秤的电池电量是否充足，电池没电应及时更换，电量不足也会导致电子秤显示不准确。
- 2、确认是否放置不正确，电子秤应该水平放置在地板,可如果电子秤一边高一 边低，或与水平面存在仰角，也会导致秤重不准。电子秤出厂前是在水平台面上通过校机的，而客户在不平整或不水平的台面上使用时，就会出现。
- 3、多称几次取平均值，称重时要多称几次，取平均值。这样秤出来的重量就比较准确了。
- 4、确认是否超过\*大秤重量，注意秤重的时候，重量不可超过电子秤\*大秤重量。超过了\*大范围，肯定也会导致秤重不准确。
- 5、找另一个准确电子秤对比。还可以再找另外一个准确的电子秤进行秤重，取平均值进行对比，如果两者误差较大，则说明该电子秤的确内部存在问题，而不是简单的操作错误造成的。此时，应找售后进行维修,电子秤属于电子产品，电路问题普通用户是没有办法修复的。

### 二、电子计重秤使用保养注意事项

- (1)电子(计重)秤不能工作和储存在有腐蚀气体的有害环境中。
- (2)电子(计重)秤不能工作在有震动的运输车中。
- (3)电子(计重)秤在使用和送检运输中避免雨水冲淋或物体冲撞。
- (4)清洁电子(计重)秤时不能使用有机化学液体。
- (5)使用环境温度0 ~ 40 ；储存温度-10 ~ 50 ，相对湿度不大于90%。

(6)交流电源220V( $\pm 10\%$ )；直流电源可用充电电池(如铅钙密封电池)初次充电10h以上。

(7)电池电压不足警报，当显示“-Lb-”(或显示“L”)并闪烁时，表示电压过低，应立即更换电池，持续闪烁15 min后，如不更换电池，将显示“bo bAe”，秤将停止工作。

(8)超重报警，当显示“-o1-”并发声时，表示超重，应立即取下物品。

(9)严格按计量器具周期检定计划送检，检定合格后才能使用。