

易事特UPS电源EA801 1000VA/900W不间断电源企业中心

产品名称	易事特UPS电源EA801 1000VA/900W不间断电源企业中心
公司名称	四川鹏冠恒业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	成都市武侯区武侯大道顺江段77号4栋14楼16号
联系电话	13281808868 13281808868

产品详情

易事特UPS电源EA801 1000VA/900W不间断电源企业中心

UPS 电池一般为免维护蓄电池，但在有些情况下维护 UPS 电池是十分必要的，且有实际意义。1 . 欠压电池的充电技巧UPS 电池欠压是由于 UPS 逆变器末级驱动电路损坏，造成电池放电所致。若在修好电路故障后，及时将电池接入原电路充电，仍然会使电池复好如初。问题在于，欠压的电池无法使 UPS 启动成功，即切换到市电(充电)状态。此时，可用如下办法解决：(1) 先用好的电池将 UPS 启动到市电状态后，再撤掉好电池换上待充电的欠压电池。注意：调换电池时，要求 UPS 空载运行。一般 UPS 进入市电状态后，只要保持输入市电正常，撤掉电池不会影响市电供电状态