

# 篮球场硅PU材料厂家

产品名称	篮球场硅PU材料厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售1部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用场地:运动场 规格:3-8mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233797098 18233797098

## 产品详情

硅pu篮球场起泡其实也算是场地常见问题之一了，都是些老生常谈的知识点。不过下边会更通俗的讲解尽量让大家明白。硅pu球场起泡的成因，无非就几个方面材料、施工、天气、基础等方面。不同的方面也有不同的情况：

### 基础方面

基础防水层没有达到预期效果出现基础受潮，后续气温上升蒸发气化向上顶，硅pu球场本就不透气就会造成起泡的情况出现。

基础含水量高出施工标准，如果未检验直接施工就会造成起泡。当然还会有基础表面干其实内部含水量还是很高仅凭肉眼判断很容易出问题。

基础强度不够，混凝土标号低出现返砂、返碱等情况进而造成起泡，切开一看基础还是干的，也没有水汽但是硅pu材料粘了一层混凝土。

### 施工方面

#### 施工时间

湿度大的早晨或者特定地区，要合适的时间判断是否能施工，不然湿度高的情况下施工，等场地随着温度升高水汽蒸发就会起泡。

#### 2.施工其他因素

高温施工时有必要准备擦汗的毛巾，如果出的汗滴落在场地上同样可能造成硅pu场地起泡。

## 材料方面

硅pu球场材料含水量高，可能是一些加工设备简陋的小作坊生产的，使用的原材料可能较为劣质。

施工使用的填料、稀释剂含水量高

## 其他方面

硅pu球场完工后，在使用过程中受到机械性重压就可能让基础与材料脱层，接着就会起泡。一般预防的话还是遵从这句话“ 重型机械、车辆，禁钉鞋、高跟鞋不得入内 ”