

# SYNTEC新代数控系统花屏维修河南远晟一站式服务中心

产品名称	SYNTEC新代数控系统花屏维修河南远晟一站式服务中心
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

## 产品详情

专业维修台湾新代数控系统

EZ2S , EZ3 , EZ4T , 940I , 10A , 10B , 6A等

新代SYNTEC数控系统维修

Super控制器、20A控制器、20B控制器、11A控制器、10A控制器、10B控制器、10C控制器、10D控制器、

6A控制器、6B控制器、3A控制器、3B控制器、EZ控制器。CNC维修整机包括以下服务项目:伺服驱动、

伺服马达、主轴马达维修、主轴维修、CNC主轴维修、CNC精度维修、进口主轴维修、台湾主轴维修、

国产主轴维修、电主轴维修、丝杆维修、油路维修、导轨贴胶铲刮、等精度维修。期待与广大CNC用户

签订长期维护、维修合约。专业的CNC维修队伍，上门为您检测判断故障。维修FANUC发那科、三菱

、西门子系统以及各种伺服驱动器。加工中心主轴维修、精度不准维修、丝杠导轨维修油路维修。

、电阻屏常见故障与排除1. 电阻屏触摸鼠标只在一小区域内移动或电阻触摸屏不准一般在次装驱动都会出现这种情况，请运行触摸屏校准程序。在改变显示器分辨率后也必须运行触摸屏校准程序（开始一程序）2. 鼠标一直在显示器四边的某一点出现这种情况是因为电阻屏的触摸区域（电阻屏表面分为触摸区域和非触摸区域两部分，点击非触摸区域是没有反应的）被显示器外壳或机柜外壳压住了，相当于某一点一直被触摸。如果是机柜外壳压住触摸区域您可以将机柜和显示器屏幕之间的距离调大一点，如果是显示器外壳压住触摸区域您可以试着将显示器外壳的螺丝拧松一点试一下，如果还是不行请与我公司技术部联系。3. 鼠标跟手触摸移动方向相反，这是触摸屏控制盒与触摸屏连接的四线接头接反将方向调一下就可以了。4. 触摸无响应检查触摸屏的连线是否接对，其中一个连接主机键盘口的连线（从键盘口取5伏触摸屏工作电压）有没有连接，请检查连线观察触摸屏控制盒灯的情况，如果不亮或是亮红灯则说明控制盒已坏请更换。如果确认不是以上情况请删除触摸屏驱动并重启动计算机重新安装驱动，或更换更新更高版本的驱动。主机中是否有设备与串口资源冲突检查各硬件设备并调整。例如某些网卡安装后默认的IRQ为3，与COM2的IRQ冲突，此时应将网卡的IRQ改用空闲未用的IRQ。也可能是计算机主板和触摸屏控制盒不兼容，请更换主机或主机板。