

# 南京卓能达盾构管片修补剂

产品名称	南京卓能达盾构管片修补剂
公司名称	南京卓能达进出口贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:卓能达 规格:40kg/袋 产地:郑州福州西安广州贵阳沈阳南昌
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-T1789 (注册地址)
联系电话	15638115563

## 产品详情

### 一、材料简介

隧道盾构管片在吊装或水平运输过程中磕碰、盾构掘进过程中盾构姿态控制不当或拼装过程中违反操作规程、造成管片破损严重影响管片的美观以及管片结构。青岛卓能达建筑科技有限公司研发出盾构管片修补剂，快速修补管片破损、掉块。

该材料现场直接加水，施工方便。本产品具有早强特性，30分钟开始初凝，2小时达到20MPA以上，28天强度达到50MPA以上，粘接性强，修补以后的破损部位不会分层，开裂。

### 二、施工步骤

(1) 基材部位的清理修补时，先用凿子或挥刀将片状或有裂缝的地方剔除干净，再用凿子修整破损边缘，然后将剥落的混凝土表面凿毛，表面无灰尘、无松散颗粒。如果剥落的地方钢筋已经暴露，除去钢筋表面上的所有松散物，并用钢丝刷将钢筋清刷干净。如果裂缝较大、较深时，应将裂缝附近的混凝土表面凿毛，或沿裂缝方向凿成深为15-20mm、宽为10-20mm的V形凹槽，扫净并洒水湿润，人工嵌入拌合好的高聚物盾构管片修补剂。

(2) 管片修补对于管片表面小体积破损，调配修补剂，然后用抹刀涂抹在管片破损处，每层厚度不超过5mm。大体积缺棱掉角的分层涂抹。用工具把崩、缺角部位敲掉直至碎石全部露出，用水浸湿，然后待表干后用抹刀涂抹破损处。30分钟前后检查修补剂与旧混凝土结合情况，初凝状态下再次涂抹修补剂填满找平抹光滑。修补达到的效果为：新旧混凝土紧密结合，强度达到要求，颜色一致，表面无裂纹无凹凸，平整光滑，用灰匙柄重敲击该部位无脱落、无剥离、无裂纹产生。

(3) 管片修补部位的养护与成型养护过程中应避免阳光直射或雨水冲刷而导致修补剂失水过快而导致干缩裂缝及强度降低达不到修补要求等问题。

### 三、施工注意事项

- 1、拌料时应根据出厂配合比的要求进行配料，拌和均匀、无结块。
- 2、修补剂根据管片修补的数量进行拌制，避免拌料过多而造成材料的浪费。
- 3、料桶在使用完后清理干净，以免灰浆粘在料桶上影响下一次配料的效果。

### 四、包装储存

- 1、复合牛皮纸袋包装：25KG、或50KG。
- 2、阴凉干燥处保质期6个月。

卓能达主要研发和销售、支座灌浆料、无收缩灌浆料、不发火砂浆、防水砂浆、氯丁胶乳防水防腐砂浆、修补加固砂浆、等材料厂泛应用于高速公路、桥梁、大型设备基础轨道铺设、钢结构安装、工业建筑项目中卓能达集团配有专业的研发团队，设有物理实验室，产品获得ISO9001认证，具有自主研发能力，可按客户要求定制!卓能达所有材料支持第三方检测!