

士林伺服驱动器故障代码：A-01，A-02维修

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 士林伺服驱动器故障代码：A-01，A-02维修 |
| 公司名称 | 深圳市宝安区集信自动化设备经营部 |
| 价格 | 199.00/件 |
| 规格参数 | 士林变频器:维修 全国:邮寄上门都可以 故障:专业维修 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区新桥街道上星社区上星南路 |
| 联系电话 | 15190097054 15190097054 |

产品详情

士林伺服驱动器故障代码：A-01，A-02，上电时参数初始化不正确。

产生原因：参数设置不正确。解决方法：重新上电，如果仍然报故障，则需要强制参数初始化，若反复多次都无法解决，则需要更换伺服控制器。