

河北昌冠硅PU球场材料生产厂家

产品名称	河北昌冠硅PU球场材料生产厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:昌冠 场地:户外 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

产品详情

硅pu基础不平怎么处理?

一、基础解决硅PU球场

- 1.不走马看花，需看场地
- 2.多问，从好几个硅pu层面掌握基础层面的信息内容
- 3.多沟通交流，立即体现发觉的难题
- 4.多着手，找到双眼较难发觉的难题

二、混凝土基础型号解决

- 1.问基础型号
- 2.用硬质的的实用工具刮看划痕深层，越重型号越低
- 3.以下了雨，随后刚晴起来没多久，看硅pu基础的湿区，基础色调浓淡状况，湿区浓淡不一，存水以外，存有部分或绝大多数起砂的状况是不是存有起壳状况

三、基础表层整平解决硅PU球场

- 1.眼观，有存水，则必须修复，硅pu基础面不光滑，做不起来薄厚，凸凹小平面多，则费料，工程验收层面没办法合格

2.测，能够吊线或直棒测平面度测存水情况

四、沥清基础解决

1.看压实度:沥清基础，沥清颗粒物是不是压实压密实度，不密实度封沥清基础非常容易出些难题

2.看平面度:沥清基础是不是有波动，凸凹不平，封沥清基础后，存水深了变大，补的成本费较高，降低过深存水会造成结构层开裂

3.看地基基础状况:沥清基础下边地基基础是不是归属于软塑或沙土地，这样的事情易出现沥清硅pu基础不整平，或之后地面沉降

4.看排污沟状况:排水沟盖板不可以高过沥清基础或低得过多

5.看存水状况:沥清下边不可以挺大的深的存水，混泥土将沥清基础围上，关水在沥清基础里

6.看基础衔接性:沥清基础是不是有断缝，起层疏松状况。