

## 森兰变频器报警Er.oLI是什么原因？如何维修

产品名称	森兰变频器报警Er.oLI是什么原因？如何维修
公司名称	深圳市宝安区集信自动化设备经营部
价格	199.00/件
规格参数	森兰变频器:维修 全国:邮寄上门都可以 故障:Er.oLI
公司地址	深圳市宝安区新桥街道上星社区上星南路
联系电话	15190097054 15190097054

### 产品详情

森兰变频器报警Er.oLI（变频器过载）故障问题：负载过大变频器温度过高加速时间太短直流制动电流过大V/F曲线不合适对旋转中的电机进行再起动输入电压过低。解决方法：检查负载或选用大功率变频器检查风扇、风道和环境温度延长加速时间减小直流制动电流调整V/F曲线和转矩提升量设为转速跟踪起动或等电机完全停止后再起动检查输入电压。

Er.oLL（电机过载）故障问题：V/F曲线不合适输入电压过低普通电机长期低速重载运行电机铭牌或过载保护设置不当电机堵转或负载突变过大。解决方法：正确设置V/F曲线和转矩提升量检查输入电压加独立散热风扇或选用变频电机正确设置F3-02、Fb-00、Fb-01检查负载。