

滨江冷风机，厂房降温安装，滨江水冷空调

产品名称	滨江冷风机，厂房降温安装，滨江水冷空调
公司名称	杭州亚上建筑工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市拱墅区星城发展大厦2幢804室-1（注册地址）
联系电话	15168351222 15168351222

产品详情

1.冷冻系统设计不合理时，冷冻油在蒸发器中残留，随着时间的增长，油的累积过多会严重影响制冷效果，应进行放油。如果蒸发器无其他故障，而蒸发管结霜稀稀拉拉不完整，既可判定为此类原因。

2.冷库内货物堆积过多，负荷大。或货物摆放在风机送风风道，阻碍风机送风。

3.冷风机配置过小。

4.冷风机选型不对，导致化霜过于频繁；化霜周期过短或化霜时间过长；库温回温高。

5.膨胀阀选型不对，或安装及调节不当。

6.制冷剂充注过多或过少。

7.冷风机与冷凝机组连接管道过长，热损耗及热负荷过高，滨江区冷风机厂家。

8.冷风机压力损耗较大时，考虑更换外平衡膨胀阀，滨江区冷风机厂家，滨江区冷风机厂

家。

9.观察冷风机电机有无反转现象；进、出管有无接反现象。