

6PzB450/80V叉车电瓶品牌 丰田电瓶叉车7FB35J系列平衡重叉车蓄电池

产品名称	6PzB450/80V叉车电瓶品牌 丰田电瓶叉车7FB35J系列平衡重叉车蓄电池
公司名称	南北卫士（广东）新能源有限公司
价格	26000.00/组
规格参数	品牌:BRCGT 型号:7FBJ3548V6PZB450AH 尺寸:948*815*585
公司地址	广东省东莞市厚街镇莞太路厚街段281号2号楼816室
联系电话	0769-81520080 13688953687

产品详情

生极板硫酸化原因有哪些?

产生极板硫酸化原因有以下几点:

- 1)电池初充电不足或初充电中断时间较长;
- 2)电池长期充电不足;3)放电后未能及时充电;
- 4)经常过量充电或小电流深放电;
- 5)电解液密度过高或者温度过高，硫酸铅将深入形成不易恢复;
- 6)电池搁置时间较长，长期不使用而未定期充电;
- 7) 电解液不纯，自放电大;
- 8)内部短路局部作用或电池表面水多造成漏电;
- 9) 电池内部电解液液面低，使极板裸露部分硫酸化。