

JC/T 喷涂橡胶沥青防水涂料5秒成膜

产品名称	JC/T 喷涂橡胶沥青防水涂料5秒成膜
公司名称	广东众建新型材料有限公司
价格	280.00/件
规格参数	固含量:50 施工:喷涂 品牌:艺佰涂
公司地址	广州市白云区东平中路5号401B030
联系电话	17666668815 17666668815

产品详情

确保产品质量和施工质量、坚守行业底线

1、确保产品要符合《

》的行业标准。

确保产品符合行标，这应该是我们每个生产单位必须坚守的行业底线。现在市场上已出现很多伪劣产品，其在固含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性和弹性恢复率等技术性能指标上，有一项或多项不符行标的要求。这些指标不合格的原因，主要是乳化沥青技术没过关、配胶不合理、胶含量低、添加剂不合理等原因造成。特别是弹性恢复率这项指标，它是和断裂伸长率一起，是喷涂橡胶沥青防水涂料有别于其它防水材料特殊性能指标，它是在说明材料即有高延展性的同时又具有独特弹性高恢复性能。但是，因为它不是行标中的出厂检验项目内容，很多厂家都有意或无意中忽视了这项指标，也让很多伪劣产品钻了空子。

我们艺佰涂公司已把弹性恢复率列入必检的出厂检验项目中。

2、彻底解决产品堵枪、堵泵问题。

现在有些企业生产的喷涂橡胶沥青防水涂料，由于产品质量不稳定，在喷涂施工时，经常发生堵枪、堵泵现象。发生这种情况的主要原因是材料的稳定性差、粘度高，所以要求生产乳化沥青时，乳化剂要选用合理，乳化设备先进、乳化工艺合理，乳化沥青要求粒径小、粘度低；选用胶乳时要求均匀细腻、粒径小、粘度低、固含量高。

我们公司已彻底解决了产品堵枪、堵泵问题，我们对产品要求是：在5 以上时，带枪嘴连续过泵喷涂4小时以上，一次都不堵枪、堵泵才算合格。

3、有效解决现场喷涂质量问题。

在吻白兔现场喷涂时，正常情况下，要求成膜均匀细腻，析出的水清澈。但在实际施工中，现场喷涂时析出的水经常会呈乳白色或淡黄色。这主要有三个原因引起：其一是配制原材料（乳化沥青、胶乳、添加剂等）凝胶时间不同步；其二是B料浓度不够；其三是B泵压力不够。因此，调配好原材料，把握好B料浓度或控制好B泵压力，能有效解决现场析水混浊的问题。

有时候，同一批材料，在不同施工现场，或由不同枪手喷涂施工时，会有不同的成膜效果，有的成膜细腻均匀，有的却是表面粗糙又有较多较大颗粒状。造成这种情况的主要原因是：与喷涂时泵的压力设定和喷嘴型号有关。

我们艺佰涂公司规定：泵的工作压力：A泵220—300psi、B泵150—250psi；喷嘴型号：大面积喷涂时A组分4008、B组分4001，小部位喷涂时A组分1504、B组分1501。喷涂时如能严格按照规定设定AB泵压力和选择喷嘴型号，可有效保证喷涂成膜效果。