

Perkins珀金斯4012发动机止推片262/149

产品名称	Perkins珀金斯4012发动机止推片262/149
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯 型号:262/149 产地:英国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

止推片作为发动机滑动轴承的一种，在发动机中主要起着曲轴轴向支撑的作用，在保证曲轴轴向转动的同时，阻止曲轴轴向窜动。

Perkins 珀金斯发动机止推片

珀金斯止推片 KRP3200 珀金斯止推片 KRP3200/013 珀金斯止推片 KRP3202 珀金斯止推片 KRP3203 珀金斯止推片 KRP3203/013 珀金斯止推片 KRP3205 珀金斯止推片 KRP3206 珀金斯止推片 KRP3207 珀金斯止推片 L112TF04 珀金斯止推片 L112TF05 珀金斯止推片 MPTW0001 珀金斯止推片 MPTW0001A 珀金斯止推片 MPTW0001B 珀金斯止推片 OD21474 珀金斯止推片 T409186 珀金斯止推片 U5MK0621 珀金斯止推片 0921118 珀金斯止推片 0921120 珀金斯止推片 199266190 珀金斯止推片 199266200 珀金斯止推片 199266210 珀金斯止推片 2559A001 珀金斯止推片 262/149 珀金斯止推片 262/151 珀金斯止推片 3112T001 珀金斯止推片 3112T002 珀金斯止推片 31137211 珀金斯止推片 31137212 珀金斯止推片 31137213 珀金斯止推片 31137217 珀金斯止推片 31137221 珀金斯止推片 31137222 珀金斯止推片 31137223 珀金斯止推片 31137227 珀金斯止推片 31137235 珀金斯止推片 31137245 珀金斯止推片 31137312 珀金斯止推片 31137322 珀金斯止推片 31137511 珀金斯止推片 31137551 珀金斯止推片 31137561

Perkins珀金斯发动机零配件:

1、主要保修件：机油格(机油滤清器)、柴油格(柴油滤清器)、风格(空气滤清器)、水格、滤清器套装、气缸顶垫片、节温器、

2、主要大修件：前油封、后油封、上部修理包、下部修理包、主轴瓦、连杆瓦、连杆、连杆螺丝、连杆杯士、连杆柱塞、进气门、排气门、进气门导管、排气门导管、气门锁片、进气门座、排气门座、气门弹簧(外)、气门弹簧(内)、弹簧气门上座、弹簧气门下座、气门桥、活塞总承、活塞环、缸套、缸套环、缸套密封圈、止推片、冷却喷油咀、喷油器铜套、喷油咀胶圈、摇臂轴、增压器总承、柴油冷却

器、充电机、起动、凸轮轴、凸轮轴铜套、风扇、水位水箱制、机油泵、曲轴总承、电子调速器、油压感应器、压力感应器、转速感应器、油压表、水温表、手摇泵、增压器修理包、高压油泵、高压油管、水泵总承、水泵轴、水泵修理包、顶杆、油底壳垫片、油门索制、吸车索制、盘头垫片、摇臂、发热器、中缸、盆头水淹、充电机刷头

发动机运转不平稳

可能原因:

1.燃油压力低

确保燃油箱中有足够的燃油。检查燃油系统有无遗漏。检查燃油箱与燃油输油泵之间的燃油管路有无严重弯曲。检查燃油系统中有无空气。检查燃油压力。在满负荷转速下，检查燃油输送泵是否正常。检查燃油滤芯前后压力差,如果燃油压力降低，安装新的燃油滤清器滤芯。

2.燃油系统中有空气。

找出燃油系统中的漏气之处，并修补漏气处。除掉燃油系统中的空气。

3.喷油泵与喷油阀之间的燃油管路发生遗漏或破裂。

安装新的燃油管路。

4.阀门间隙不正确。

调整阀门间隙。参考测试与调整部分。