

丰田叉车7FB35J平衡重叉车蓄电池V5F6A 丰田80V叉车电瓶厂家销售

产品名称	丰田叉车7FB35J平衡重叉车蓄电池V5F6A 丰田80V叉车电瓶厂家销售
公司名称	南北卫士（广东）新能源有限公司
价格	25000.00/组
规格参数	品牌:BRCGT 型号:7FB35J80VV5F6A390AH 尺寸:948*815*585
公司地址	广东省东莞市厚街镇莞太路厚街段281号2号楼816室
联系电话	0769-81520080 13688953687

产品详情

蓄电池的储存有何要求？

要求通风设施良好、干燥(很好装空调)，保持环境温度在25 左右;地面承受能力要强;储存3个月后要
进行补充电。电池漏液的原因有哪些以及如何解决？

原因:

- a) 密封胶老化导致密封处有裂纹;
- b) 电池严重过充电，不同型号电池混用，电池气体复合效率差;
- c) 灌酸时酸液溅出，造成假漏液。解决方法:
 - 1) 对可能是假漏液电池进行擦拭，留待后期观察;
 - 2) 更换漏液电池。