

# 含山县柴油发电机出租/品质好价格低

产品名称	含山县柴油发电机出租/品质好价格低
公司名称	清亚机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	康明斯:23 k50:22 美国:21
公司地址	本市优质发电机出租租赁供应商
联系电话	13240007080 13240007080

## 产品详情

柴油发电机组内部以及表面污垢如何清理呢？用户在使用柴油发电机组时一定要及时清除内外表面污物，这样才能让柴油发电机组正常工作，发挥它应有的工作效率，延长柴油发电机组的使用寿命。给大家总结的一些清理方法。

**表面清理：**清除柴油发电机组燃烧室内部零部件表面的积炭

柴油发电机组燃烧室内部的积炭一般是由于柴油喷入燃烧室内部燃烧不良或机油通过燃柴油烧室组件进入燃烧室内燃烧所致。喷油器将柴油喷入燃烧室后不能燃烧或燃烧不良的原因有三个方面：一是气缸内部温度过低；二是气缸内压缩力过小；三是喷油器出现滴油、窜油或雾化不良等故障。

机油进入燃烧室的途径有两个：一是活塞与气缸内壁之间；二是气阀与导管之间。在一般情况下，机油易从活塞与气缸内壁之间进入燃烧室，这主要是因为活塞环与环槽之间有一定的间隙，当活塞上下运动时，活塞环就可将机油通过气缸内壁带入燃烧室。若活塞环被积炭卡死在活塞环槽中、活塞环折断、活塞环老化或气缸壁出现拉缸时，机油就更易进入燃烧室内，以致柴油机在工作时，易造成燃烧室组件表面上积炭增多。这样一来，高温气体就会通过气缸与活塞之间的间隙直接冲入曲轴箱内。这不仅使燃烧室内部的燃烧恶化，严重时活塞还会卡死在气缸内壁上。因此，燃烧室内部的积炭必须清理干净。

**内部清理：**清除柴油发电机组冷却水道内部的水垢

柴油机内部水道所用冷却水中的矿物质和钙化物遇高温容易沉积于水道内壁上，在冷却水道中产生水垢，使柴油机冷却效果降低，以致引起柴油发电机组在使用中出现过热甚至损坏等。所以，柴油发电机组在使用时应按规定向水散热器内部加入合格的淡水或防冻液，同时还要不定期地对冷却水道进行清洁。