

三菱cnc数控系统报警e51文件打开错误维修宕机故障郑州明川当天修好

产品名称	三菱cnc数控系统报警e51文件打开错误维修宕机故障郑州明川当天修好
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

不正确号 错误报告 内容

设置数据信息超过设置范畴。

当键入胶带上刀具补偿数据时赔偿数据信息超过范畴，因而每节不可以

被键入。在表明键入界面期内然后按INPUT 键，键入将由下一个单

节再次。

**测量产品工件坐标赔偿时，按CALC 键得出来的数值超过要求范畴，

恰当要求供测算使用的刀长及磨损材料。

E02 超过数据范围

并没有可以选择作用时，设置 #1043 lang 为2 之上。或是，提升可以选择

功能后，设置 #1043 lang 为23 之上。

E03 不存在号 相匹配的设置号 (#) 找不到。这样的错误出现于当设置和键入了画

表面找不着的设置号或者是为共自变量设置和键入在规格型号中找不着自变量号

码的状况。

手动式**测量数控刀片长时间，要求一个不可能的数控刀片磨损赔偿号，并连接感应器。恰当要求赔偿号R 缓存文件器。

E04 设备开关电源断开 × 键入/导出装置开关电源并没有接入。

电缆线并没有联接。

传输速度（串口波特率）设置不一致