

# 安川机器人示教器触摸无反应故障维修

产品名称	安川机器人示教器触摸无反应故障维修
公司名称	广东友仪技术股份有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:安川 型号:DX100\NX100\DX200 类型:示教器
公司地址	广州市黄埔区西成中街17号联东U谷黄埔科技总港A2栋9层
联系电话	13922175676 13922175676

## 产品详情

安川机器人示教器触摸无反应故障维修

故障一：安川机器人示教器触摸偏差

1：手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。

原因1：示教器安装完驱动程序后，在进行校正位置时，没有垂直触摸靶心正中位置。

解决1：重新校正位置。

现象2：部分区域触摸准确，部分区域触摸有偏差。

原因2：表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢，影响了声波信号的传递所造成的。

解决2：清洁触摸屏，特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净，清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。

设备需要维修服务请添加孙小姐 微信 咨询关于安川机器人驱动器维修、电机维修、电源维修等，安川机器人保养、安川机器人控制柜及本体维修相关信息

机器人整机及备件销售优势：库存备件多，供货周期短，备件费用合理，可提供停产备件周期的部品

部品维修：可提供原厂无法进行的维修项目，维修费用及维修周期大幅度降低，有自己的机器人实验室，确保维修质量，可提供部品置换、托管等一系列增值服务。

现场服务：响应及时，行动迅速，判断精准，有效降低客户的维护成本，减少因停产造成的损失，可选择安心服务协议，彻底解决机器人维护的包袱。

机器人应用集成项目：弧焊工作站、点焊工作站、机器人行走轴应用方案，科学的项目管理流程，缩减项目周期及成本，强大的技术经验积累，可实现客户更强大的工艺水平，完善的售后体系，解决客户的后顾之忧。

我公司十几年数维修行业\*\*，月保养一百多台进口工业机器人，公司二十多位维修保养技术人员做服务后盾，合作更放心、安心。

公司维修事业部坚持芯片级维修服务，配合新型检测设备及完整的试机平台，欢迎各位同行洽谈合作事宜。

部件	型号
电机	SGMAV-02ANA-YR13
伺服器	SGDS-04A12AY27
放大器	SGDR-SDA350A01BY23
管线包	GP180
伺服本体	CSRA-SDA11H01A
伺服器	SGDS-01A12AY27
放大器	SRDA-SDA71A01A-E
电机	SGMAH-04A1A-SM21
伺服器	SGDV-7R6A01A002000
NX100示教器	JZRRCR-NPP01B-1
放大器	SRDA-SDA14A01A-E
伺服器	SGDM-10ADA-V
伺服器	SGDV-1R6A11B
伺服器	SGDV-2R8A11B
电机	SGDMAV-01ANA-YR1A
放大器	SRDA-SDA21A01A-E