

## 油浸式稳压器维修 科旺、白云稳压器上门维修检测

产品名称	油浸式稳压器维修 科旺、白云稳压器上门维修检测
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	398.00/台
规格参数	品牌:东莞卓尔凡电源 维修品牌:科旺、白云、珠江电气稳压器维修 维修区域:珠三角区域可上门服务
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

### 产品详情

油浸式稳压器检修 科旺、白云电气稳压电源售后服务检验 油式稳压电源换机油  
油式稳压电源检验

目前市面上油浸式稳压器品牌有：科旺、白云电气、珠江电气设备等。我公司承接各种稳压器维修  
干试稳压器维修 油式稳压器维修 无触点稳压器检修

油浸式稳压器故障检测及处理

状况1：插上电源后，稳压电源会报警。

这类常见故障一般是使用人操作失误所造成的，很有可能原因和处理方法：(1)键入电源开关并没有开启，只需把“键入电源开关”开启，报警声即撤销；(2)键入零线火线插错，表里零线火线故障警示灯亮，只需把键入线随意二相替换接上就可以。

状况2：将“键入电源开关”开启，延迟了8s后，稳压电源仍然不可以全自动稳压管导出。

这类常见故障有可能是基本参数不合理所造成的，很有可能原因和处理方法：“全自动稳压管导出”主要参数未设置为“1”，这时，能够手动式按补水面膜里的“稳压管”按键，还可以将“全自动稳压管导出”基本参数为“1”。

状况3：稳压电源开不了机。

很有可能原因和处理方法：(1)键入电源接线松动，查验并拧紧电源接线；(2)输出电压超过稳压电源的稳压管范畴，查验输出电压；(3)稳压电源内空气漏电开关未重合闸或受损，检查的时候重合闸更换新空气漏电开关。

状况4：稳压电源不可以稳压管

很有可能原因和处理方法：(1)“稳压管/电压切换开关”放置电压部位。请把此电源开关放置“稳压管”部位；(2)抽样变电器、操纵电路板、电动机、机械结构其中之一毁坏都会发生不可以稳压管的常见故障，对于该电子器件开展逐一查验，拆换对应的电子器件后故障处理。

状况5：稳压管姿势仅一个方向。

很有可能原因和处理方法：(1)限位开关常闭点引路或受损；(2)操纵电路板上控制开关毁坏。拆换对应的电子器件后故障处理。