

宁波西门子代理商|WINCC软件6AV6381-2BS07-5AV0

产品名称	宁波西门子代理商 WINCC软件6AV6381-2BS07-5AV0
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	55000.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

宁波西门子代理商|WINCC软件6AV6381-2BS07-5AV0宁波西门子代理商|WINCC软件6AV6381-2BS07-5AV0

[6AV6381-2BS07-5AV0](#)

WinCC 系统软件 V7.5 SP2 亚洲，RC
8192（8192 个 Power Tag），
运行时/配置软件 DVD 上，浮动许可证，U
盘上的许可证密钥，A 级，9
种语言（德语，英语，法语，西班牙语，意
大利语，简体中文，繁体中文，朝鲜语，日
语），请注意产品版本：
support.industry.siemens.com SIOS 条目
ID：109783852 *****
内容：套组(3x DVD + 1x USB)

查找一般PLC故障的步骤是怎样的？

PLC维修时，插好编程器，并将开关拨到RUN位置，再根据下列步骤查找：

- 1) 如果PLC停止在某些输出被激励的位置、状态（地方），一般是处于中间状态，则查找引起下一步操作发生的信号，编程器会显示信号的ON/OFF状态。
- 2) 如果输入信号，将编程器显示的状态与输入模块的LED指示作比较，若结果不一致，则说明需要更换输入模块。更换模块前，需要先检查I/O扩展电缆和相关连接是否正常。
- 3) 如果输入状态与输入模块的LED指示一致，则比较发光二极管与输入装置的状态。如果两者不同，则需要测量一下输入模块。如果发现存在问题，则需要更换I/O装置、现场接线、电源等。否则，需要更换输入模块。
- 4) 如果信号是线圈，没有输出或输出与线圈的状态不同，则需要用编程器检查输出的驱动逻辑，并检查程序清单。
- 5) 如果信号是定时器，并停在小于999.9的非零值上，则需要更换CPU模块。
- 6) 如果该信号控制一个计数器，则需要先检查控制复位的逻辑，再检查计数器信号。然后检查、判断相关组件是否异常，需要更换。

宁波西门子代理商|WINCC软件6AV6381-2BS07-5AV0

宁波西门子代理商|WINCC软件6AV6381-2BS07-5AV0