

广州玉柴发电机组24小时售后服务电话

产品名称	广州玉柴发电机组24小时售后服务电话
公司名称	东莞市常平鼎盛机械设备经营部
价格	680.00/台
规格参数	玉柴:发电机组售后
公司地址	广东省东莞市常平镇常平塘角路14号东兴花园倚湖居9号楼207房（经营场所）
联系电话	4000832880 13480801855

产品详情

广州玉柴发电机组24小时售后服务电话

广州玉柴发电机，东莞玉柴发电机，深圳玉柴发电机，惠州玉柴发电机，河源玉柴发电机，梅州玉柴发电机，中山玉柴发电机，佛山玉柴发电机，珠海玉柴发电机，深圳玉柴发电机

玉柴发电机组冷却水温度过高:

- 1.通常是冷却水箱散热器表面不清洁引起，或者是在机组运行时有杂物被冷却风扇吸至水箱处挡住通风而使散热器不良，日常保持机房内的环境清洁尤其重要。
- 2.冷却水箱内，冷却液不足时，需要及时检查冷却水流失的原因，可以查看冷却水箱与机身各冷却水管道有无泄露情况，如有泄露，建议及时维修，然后补充冷却液至正常位置。
- 3.玉柴发电机在使用较长时间后，散热器风扇的皮带会逐渐老化，变得没有弹性或者某条皮带断裂造成冷却风扇失去正常的吹风能力，更换皮带时需要几条一起更换，平时保养时对冷却风扇皮带轮，轴承加够润滑油。
- 4.冷却水箱内，冷却液不足，这是由于水泵使用时间较长，内部齿轮磨损泄露造成，本故障在备用柴油机中较少见，这时只能联系厂家维修或更换水泵。
- 5.节温器故障不能张开，使冷却水水温变化时不能改变冷却水的循环路径，控制进入散热水箱冷却水的流量，达到调节冷却强度目地，此时需要更换节温器。
- 6.使用不符合要求的冷却水，使冷却管道积有水垢，铁锈之类杂物妨碍冷却水的循环，引起水温升高，要用合格的自来水、建议用蒸馏水、去离子水或者纯净水。