

# 岳阳塑胶硅pu篮球场施工,足球场人造草造价 视频

产品名称	岳阳塑胶硅pu篮球场施工,足球场人造草造价 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

岳阳塑胶硅pu篮球场施工,足球场人造草造价 视频

承接范围：岳阳、岳阳楼区、君山区、云溪区；岳阳县、湘阴县、平江县、华容县、汨罗市、临湘市。

塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

现今硅PU材料做成的球场口碑度一直都很高，但偶尔也会出现一些场地有裂纹等问题，那么一旦有这种情况我们该如何做好补救工作呢？实际上硅PU材料施工球场出现裂纹这一点，在没有足够施工经验的情况下出现概率是比较高的。如果发生了就需要先切开有裂纹的区域，然后填补适量的填缝胶等待干燥就可以了。所以对裂缝的补救其实不难，但为了避免这类问题，在施工前还是建议业主事先挑选专业的施工团队，并且做好相关的针对性计划，例如天气、气候、温度、湿度等各方面要选择合适的时间。沥青基底底则不需求防水低涂，但倡议做沥青密封层，用白乳液、水泥、石英砂按1:1:1.5的比例均匀搅拌后，刮在沥青表面即可，干固后即可施工。因可能导致材料不固化而返工，尽量不能用外购稀释剂，如运用必需做试样后运用。

为防止硅PU分层，须坚持等待硅PU已固化并且无灰尘后，再施工第二遍。弹性层施工终了应在24小时内上面漆，防止弹性层氧化后影响面漆效果，造成脱层。我们应该请求施工人员及时做好硅PU球场缝隙的修补工作。硅pu球场的温度缝不只是善后的修补工作，切割的时分更应该特别留意。新水泥根底浇筑后必需切割合理温度伸缩缝，缝深不少于20mm,以保证基热胀冷缩能集中在温度缝中变化，不招致根底其它中央开裂。

待根底固化后，用专用填缝胶涂刷于温度缝两侧，再把可紧缩泡棉轻挤满温度缝（减少根底热胀冷缩对填缝资料挤压变形而影响外表效果），显露基面局部用手提磨机打磨至与基面平整，再用填缝胶涂刷于温度缝外表，宽为80~100mm,厚度为1.5mm,需分二道涂刷，铺设较薄场地（<3mm厚），须把温度缝两边基面（各40~50mm）磨低1.5~2.0mm后停止填缝处置。以上就是一线体育为大家带来的硅PU球场裂纹出现后的解决办法。尽管如此，在铺设硅PU球场前购买高质量的硅PU材料、以及选择专业的施工团队，其实是可以避免发生这样的状况。大家在挑选硅PU材料厂家时，还请要擦亮眼睛哦！

岳阳硅pu篮球场施工，岳阳硅pu篮球场，岳阳塑胶篮球场施工，岳阳塑胶篮球场，岳阳篮球场施工