

# 岳阳丙烯酸篮球场设计铺设 塑胶地垫 塑胶篮球场施工 视频

产品名称	岳阳丙烯酸篮球场设计铺设 塑胶地垫 塑胶篮球场施工 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

岳阳丙烯酸篮球场设计铺设 塑胶地垫 塑胶篮球场施工 视频

承接范围：岳阳、岳阳楼区、君山区、云溪区；岳阳县、湘阴县、平江县、华容县、汨罗市、临湘市。

塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

硅PU作为塑胶球场\*常用的材料之一，以其回弹性好、质地软硬适中、色彩鲜艳持久、防摔效果优良，赢得了广泛的应用市场。硅PU材料是一种比较先进的球场材料，但偶尔会有起泡问题，虽然较小的气泡不怎么影响使用，但终究影响美观，本期佰信体育就着重讲解一下硅PU球场起泡的原因。不同于硬地丙烯酸材料，硅PU材料质地软，且为密封的塑胶层，没有排气空隙，因此才会有起泡风险，了解了硅PU的起泡原因，我们才能更好地规避硅PU起泡风险。1、因基础渗水不达标引起硅PU起泡 此种问题比较常见，球场位于地势较低处、球场基础未做防水、做基础时混凝土未经振动棒震密实、混凝土基础底部为含水量较高的填方、操场沙坑旁等易蓄水处，容易导致球场基础底部往上渗水，水量达到一定时就有可能会将硅PU材料往上顶，导致起泡；在温度高的时候，尤其是夏天，基础的液态水受热变成水蒸气，在硅PU材料密封的时候无法排除，就如同吹气球一样，就形成了气泡。

施工时基础未干透：由于赶工期或不负责的施工队伍赶时间，在基础还未彻底干透的情况下就施工硅PU，导致起泡，起泡原理基础渗水相同。我们建议不要为了赶工期或赶时间而强行在未干的基础上施工，也需要做硅PU的朋友理解并合理安排工期。混凝土返碱 混凝土基础养护期未过：搞工程的朋友都知道，混凝土在养护期内会有返碱问题，返碱会导致硅PU与混凝土基础脱层，进而产生气泡。

人为破坏：受机械重压后有导致混凝土基础脱层的风险，进而导致硅PU面层跟着脱层，硅PU与混凝土基础未粘接后，受高温膨胀产生气泡，产生原理与基础标号不达标相同。我们建议：任何运动场不得进入重型机械、车辆，禁止钉鞋、高跟鞋等鞋底压强大的鞋类进入塑胶场地。

岳阳丙烯酸篮球场，岳阳丙烯酸篮球场施工，岳阳塑胶地垫施工，岳阳塑胶篮球场施工，岳阳塑胶篮球场，岳阳篮球场施工