

# 安川机器人指示灯不亮故障维修

产品名称	安川机器人指示灯不亮故障维修
公司名称	广东友仪技术股份有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:安川 型号:NX100/DX100/DX200 类型:电源模块
公司地址	广州市黄埔区西成中街17号联东U谷黄埔科技总港A2栋9层
联系电话	13922175676 13922175676

## 产品详情

### 安川机器人电源灯不亮故障处理

常见问题缘故：

- 1.配电路接触不良现象，主控板与插口接触不良现象、电缆线内部结构断裂时通时堵塞、线插头及接线端子排触碰不太好、电子器件空焊等；
- 2.数据信号受影响，有可能会的确是影响很大影响了自动控制系统使之出差错，还有线路板某些元器件主要参数或整体来看主要参数出现转变，使抗干扰性趋于零界点，进而出现异常；
- 3.电子器件耐热性不太好，非常大主要原因是电解电容器的耐热性不太好，其次其他电容器、三极管、二极管、IC、电阻器等；
- 4.主板上体内湿气、积灰。体内湿气和灰尘会导电性，具备电阻器效用，并且在热胀冷缩的过程当中电阻值还会继续转变，这一阻值会与其他元器件有并接实际效果，这样的效果比较厉害的时候就会更改电源电路主要参数，使问题产生.....

设备需要维修服务请添加孙小姐 微信 咨询关于安川机器人驱动器维修、电机维修、电源维修、示教器维修等，安川机器人保养、安川机器人控制柜及本体维修相关信息

友仪机电创立于2007年，成长在自动化行业高速发展的高铁上，现已成为华南地区\*具影响力的工控维修品牌，2015年我们再出发，组织公司精英力量设立机器人项目事业部，投入大量经费购入四大家族的主力机型搭建测试平台及完善现场服务的应急备件需求，形成了机器人销售、备件供应、部品维修、现场

故障抢修，更换减速机、保养、机器人应用的相关服务及数据管理等一站式服务。

一站式服务的优势，只需要一家供应商，即可提供所有品牌机器人相关的一系列服务。

机器人整机及备件销售优势：库存备件多，供货周期短，备件费用合理，可提供停产备件周期的部品

部品维修：可提供原厂无法进行的维修项目，维修费用及维修周期大幅度降低，有自己的机器人实验室，确保维修质量，可提供部品置换、托管等一系列增值服务。

对待修的机器人主板，首先应对其进行目测。必要时还要借助于放大镜观察。

安川机器人主板维修主要看：

- 1.是否有断线和短路处；尤其是机器人电路板上的印制板连接线是否存在断裂，粘连等现象；
- 2.有关元器件如电阻，电容，电感，二极管，三极管等是否存在断开现象；
- 3.是否有人修理过？动过哪些元器件？是否存在虚焊，漏焊，插反插错等问题。