

维修安川机器人电机，伺服电机转子不平衡故障维修

产品名称	维修安川机器人电机，伺服电机转子不平衡故障维修
公司名称	广东友仪技术股份有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:安川 型号:DX100/DX200/NX100 类型:安川伺服电机
公司地址	广州市黄埔区西成中街17号联东U谷黄埔科技总港A2栋9层
联系电话	13922175676 13922175676

产品详情

检修安川机器人电动机，交流伺服电动机不平衡故障处理

安川机器人伺服电机维修比较常见的常见故障有：负载、过电压、过电流、不可以运行、运行乏力、运作颤动、退磁、走位、超过走误差、导出不均衡、伺服电机报案、伺服电机常见故障、部位禁止、一插电就报案、插电就跳电、控制器伺服驱动器报案编码、烧线圈绕组、航空插座毁坏、起点部位错误，找不着起点，伺服电机调节/调零位、拆换滚动轴承、滚动轴承槽损坏、电机转子破裂，轴破裂、传动齿轮槽损坏等飞驰，伺服电机零点走位，电动机三相对地短路，电动机运作含有异常响声并且不持续，自由状态手转电动机轴太费劲，深圳朗鑫威机电磁阀炸缸、磁石掉下来、卡住转没动、伺服电机损坏、编码器/玻璃盘损坏崩裂、电机发热发热、电机进水、电动机运行出现异常、高速运行声音、噪音很大，刹车故障、刹车盘磨损、电动机掉下来，低速档正常的快速误差、快速正常的低速档误差、运行报案、运行跳电、伺服机构常见故障、伺服电机常见故障、负载低负荷、超出额定转矩、无法控制、伺服电机高速运转、伺服电机内部结构温度过高超温、伺服电机通讯错误、起点相对高度更改、主电磁线圈常见故障，毫无反应不转动伴随嗡嗡作响。

机器设备必须售后维修服务请加上孙小姐手机微信咨询有关安川机器人驱动器维修、电动机维修、电源维修、示教器维修等，安川机器人维护保养、安川机器人控制箱及本身检修有关信息

安川机器人交流伺服电机出问题的缘故，安川机器人伺服电机维修：

- 1、断路器融断
- 2、电源插头断开或接触不良现象
- 3、负荷太重

- 4、启动电流过小
- 5、炭刷接触不良现象
- 6、励磁回路短路
- 7、同步电机引路或短路

安川机器人伺服电机维修处理办法：

- 1、拆换熔断体
- 2、找到故障原因，给予修补
- 3、缓解负荷
- 4、查验常用驱动器合不合适
- 5、改进扭簧压力与接触面积
- 6、拆换绕阻或找到短路部位，给予修补
- 7、找到故障原因，给予修补