

广州数控gsk da98a驱动器 出现err4报警 如何处理

产品名称	广州数控gsk da98a驱动器 出现err4报警 如何处理
公司名称	深圳市宝安区集信自动化设备经营部
价格	199.00/件
规格参数	广数GS20:维修 全国:邮寄上门都可以 故障:专业维修
公司地址	深圳市宝安区新桥街道上星社区上星南路
联系电话	15190097054 15190097054

产品详情

主电路欠压。

分两种情况：

一是接通主电路时：电路板故障、电源保险损坏、软启动电路故障、整流器故障、电源电压低、临时停电20ms以上。

二是电机运行过程中：电源容量不够、瞬时掉电。

X轴伺服电机负载过高，有可能是X向丝杠轴承坏了，也有可能是丝杠坏了，电机带不动。系统问题的可能性很小，建议报修。