

# 深圳广告牌检测单位

产品名称	深圳广告牌检测单位
公司名称	广东建业检测鉴定有限公司-厂房安全检测
价格	3.00/平方米
规格参数	品牌:建业 行业类型:检测鉴定 服务范围:全国
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区21号新艺园区商业楼第二栋104
联系电话	15989467727

## 产品详情

由于广告牌通常位于城市地区和人口稠密地区，而广告牌设施带来的各种安全风险就像一样，

对人民的生命和财产构成巨大的安全威胁。每次恶劣天气或大风季节，发生诸如广告牌倒塌，

广告牌损坏事件，或高空坍塌等事故时，大家都对广告牌安全检测空前关注。所以对广告牌及其整体设施

进行检测也是其工程质量的重要一环。

广告牌安全隐患的原因主要有以下几个方面：

1、广告设施结构不规范：部分户外广告经营单位没有按照相关钢结构设计制作规程进行户外广告设施的设计

制作安装，制作工艺简单、粗糙，在没有认真探明结构基础承载地质，没有充分考虑广告设施所在建构

承载能力、广告设施抗风能力等因素的情况下就进行制作安装，给广告设施和建筑本身带来安全隐患；

2、广告设施防雷措施不到位：广告设施设计制作却没有考虑防雷措施，没有将广告设施纳入所在建筑的防雷

系统，极有可能造成雷击事故；

3、广告设施用电不规范：一是一些广告设施电器设备安装极不规范，用电线路乱拉乱接，没有按照规程安装

正规的配电箱柜，没有对接电线路进行穿管保护，明线直接在外，极易造成电力事故;二是少数广告设施于高压电力

设施安全距离不够，直接影响公用电力设施的安全使用；

4、广告设施用材不合格：部分广告制作单位为了降低成本，在广告设施用材上采用型号偏小的型材，减少

设施主体钢结构的用材数量，建成后的广告设施达不到基本的抗风、抗震效果，降低了广告设施的安全系数；

5、广告设施日常维护不到位：多数户外广告企业或广告对户外广告设施的支座混凝土结构、支座连接螺栓、

钢结构的定期检查维护不正常，广告设施普遍存在设施主体老化、表面锈蚀现象，随着户外广告设施使用时间的增长

，结构受到气候条件变化，环境侵蚀或其他外界因素影响，容易造成结构损伤，焊点脱落等安全隐患；要想解决

这些严重的隐患问题除了从源头制止和防范，即实施安装时的之外，更重要的还是需要定时的做好广告牌安全检测

和维护。