

40QW15-15-1.5超大流量潜水泵

产品名称	40QW15-15-1.5超大流量潜水泵
公司名称	上海龙亚油漆泵厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇(黄渡)春浓路Number.228-3F
联系电话	暂无

产品详情

40QW15-15-1.5超大流量潜水泵 山那边明明有水，水那边明明路，人明明可以忘记，而我龙亚水泵却
不肯放弃，宁愿让山去倒，让路去崎岖，让人去走.....40QW15-15-1.5超大流量潜水泵是上海龙亚水泵厂
研发制造的超大流量潜水泵中的一种，本款潜水排污泵流量15m³/h，即4.17升每秒，并可将水泵送至15M
的高度，也即是本款泵的扬程，本超大流量潜水泵的电机功率是1.5KW。本泵转速为2900R/Min。上海龙
亚泵厂出品的上海钛龙牌40QW15-15-1.5超大流量潜水泵D/轴槽及溢流管为油渣或涂料层堵塞更换空气阀
A/供入空气或膜损伤带来的磨损性颗粒使轴受损留下擦痕替换---加空气过滤器B/因膜损伤或暴露在烟气
中而使活塞受化学物质腐蚀更换C/锤或其它硬物撞击导致泵壳体变形更换D/管端盖帽转动---活塞及阀体
未对准重新定线E/管端盖帽腐蚀渗漏空气/O型圈端帽渗漏空气更换F/活塞表面涂层受损替换空气阀G/中
心体通道部分堵塞清洗H/因空气状态导致活塞难以移动—颗粒,油,水加空气过滤器空气状态A/空气阀内
部结冰或消声器堵塞安装脱水器,使用乙二醇,利用三通热气发生器,延长排气管道B/颗粒,管道涂层,聚四氟
乙烯堵塞空气阀,活塞,筛网,消耗消声器或空气管道中的过滤膜清洗阀底球座阀球会膨胀限流替换相应的
弹性体(七)(七)无规律循环膜片A/正常机械疲劳更换B/因化学吸收造成机械损伤更换C/高吸入压头或水锤
作用造成的机械损伤抬高泵,加脉冲抑制器,限制吸入压D/由高温或低温造成的机械损伤更换E/隔膜和活塞
表面有缝隙加紧,欢迎新老客户采购上海龙亚品牌40QW15-15-1.5超大流量潜水泵。