

【货源充足】自动喷枪 自动喷涂设备各种国内喷枪、喷涂机

产品名称	【货源充足】自动喷枪 自动喷涂设备各种国内喷枪、喷涂机
公司名称	常州旭祺商贸有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:自动喷漆枪 品牌:弗莱柯
公司地址	天宁区青洋北路99号美吉特科技五金城20幢119号
联系电话	13806121185

产品详情

是否提供加工定制：是

型号：WA-101

适用范围：-

用途：-

类型：自动喷漆枪

喷嘴口径：0.8

涂料供给方法：压送式

混合方式：内混式喷枪

品牌：弗莱柯

材质：-

产品别名：-

特殊喷枪：自动喷枪

【货源充足】自动喷枪 自动喷涂设备各种国内喷枪、喷涂机

自动喷枪自动喷涂流水线 最佳产品

二、喷枪的维修 喷枪故障解决对策

喷枪在使用的过程当中有时会出现一些问题，现就喷枪出现的现象进行详细的分析，并根据出现的现象剖析原因，找出解决办法。

现象:喷幅形状呈重心偏向一侧

原因:气帽中心孔或雾化孔堵塞

对策:1、清洁雾化帽

2、更换雾化帽

现象一:偏左或偏右

原因:1、气帽一侧的扇面控制孔堵塞

2、气帽受损

对策:1、清洁雾化帽

2、更换雾化帽

现象二:喷幅中央过厚

原因:1、喷涂的涂料黏度太高

2、喷涂压力太低

3、喷嘴的口径和顶针由于磨损而增大和变小

对策:1、调低涂料黏度

2、增大喷涂压力

3、更换喷嘴套装

现象三:喷幅分裂

原因:1、涂料黏度太低

2、喷涂压力太高

3、扇面控制孔内径偏大

4、涂料不够

5、雾化空气通道堵塞

对策:1、调高涂料黏度

2、调低喷涂压力

3、更换喷嘴套装

4、添加足够的涂料