

东莞道窖鼓风机维修、洪梅离心风机维修、麻涌离心风机维修

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 东莞道窖鼓风机维修、洪梅离心风机维修、麻涌离心风机维修 |
| 公司名称 | 东莞优控机电工程有限公司 |
| 价格 | 168.00/件 |
| 规格参数 | 九洲:110KW |
| 公司地址 | 广东省东莞市黄江镇袁屋围永昌街6号2栋301室 |
| 联系电话 | 0186-88678673 18688678673 |

产品详情

承接：东莞鼓风机维修、道窖鼓风机维修、洪梅离心风机维修、麻涌离心风机维修。

高温离心风机

振动的主要原因是电机基础的共振现象。同时，电机联轴器和液力联轴器的不对中也是造成高温风机振动增大的根本原因。具体处理措施如下：

由于电机基础有明显共振，需要加固基础，将原电机基础加宽至工作平台，将电机高度从电机基础负方向向顶部增加。由于在异常振动值下长期运行，电机轴承可能会发生严重的剥落。电机与液力偶合器严重错位，需要停机检查更换。仔细检查电机轴承后发现，联轴器中的风机对中不平衡，这主要是由于风机转速和长期频繁调整的组成，导致风机叶轮挂灰不平衡。停机前需要对叶轮进行清洁和平衡。

电机修理安装完毕后，应彻底纠正电机与液力偶合器的连接，检查风机叶轮的运行和使用情况。结果表明，叶轮整体使用效果良好，无明显磨损和焊接现象，但叶轮局部扬尘严重，现场清洗后进行了动作平衡处理。