

# 丹佛斯5006变频器“报警8号低压报警处理方法

产品名称	丹佛斯5006变频器“报警8号低压报警处理方法
公司名称	深圳市宝安区集信自动化设备经营部
价格	199.00/件
规格参数	丹佛斯变频器:维修 全国:邮寄上门都可以 故障:8
公司地址	深圳市宝安区新桥街道上星社区上星南路
联系电话	15190097054 15190097054

## 产品详情

变频器液晶显示屏上出现“alarm 8”报警不能复位，经查线排端子104（1）为电压检测点，信号经IC403输送给控制板，并在内部与参数设定电压做比较，如果低与参数下限，变频器就会停车并报警显示故障，测104（11）点无电压，正常为2.3v说明故障点在前面，测IC403（3）脚无电压，测d1负极无直流电压，测变压器有交流输出，可以判断为4R7电阻损坏，换电阻后通电，试运行正常。