

## 丹佛斯变频器报警“alarm 29”散热片温度过高处理办法

产品名称	丹佛斯变频器报警“alarm 29”散热片温度过高处理办法
公司名称	深圳市宝安区集信自动化设备经营部
价格	199.00/件
规格参数	丹佛斯变频器:维修 全国:邮寄上门都可以 故障:29
公司地址	深圳市宝安区新桥街道上星社区上星南路
联系电话	15190097054 15190097054

### 产品详情

变频器液晶显示屏上出现“alarm29”报警不能复位，这是我们常碰到的一个故障。出现这种故障时，我们应首先看一下面板的温度显示是否超出参数设置的上限，如果超出看是否与现实温度相符，如果不相符说明检测电路出现故障，经查显示温度与现实不符，测电路14v正常，插头两端无电压，查电阻R207、R208阻值为无穷大，更换新件后一切正常。

R207、R208损坏引出的散热片温度过高报警