

意大利UNIVER气缸 无杆气缸KD2010630150M KD2010630320M

产品名称	意大利UNIVER气缸 无杆气缸KD2010630150M KD2010630320M
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

汽缸在机械加工的过程中或经过补焊后产生了应力，但没有对汽缸进行回火处理加以消除，致使汽缸存在较大的残余应力，在运行中产生的变形。

在安装或检修的过程中，由于检修工艺和检修技术的原因，使内缸、汽缸隔板、隔板套及汽封套的膨胀间隙不合适，或是挂耳压板的膨胀间隙不合适，运行后产生巨大的膨胀力使汽缸变形。

使用的汽缸密封剂质量不好、杂质过多或是型号不对;汽缸密封剂内若有坚硬的杂质颗粒就会使密封面难以紧密的结合。

汽缸螺栓的紧力不足或是螺栓的材质不合格。汽缸结合面的严密性主要靠螺栓的紧力来实现的。机组的起停或是增减负荷时产生的热应力和高温会造成螺栓的应力松弛，如果应力不足，螺栓的预紧力就会逐渐减小。如果汽缸的螺栓材质不好，螺栓在长时间的运行当中，在热应力和汽缸膨胀力的作用下被拉长，发生塑性变形或断裂，紧力就会不足，使汽缸发生泄漏的现象。

意大利UNIVER气缸 无杆气缸

KD2010630300M

KD2010630320M

KD2010630350M

KD2010630400M

KD2010630450M

KD2010630500M

KD2010630600M

KD2010630700M

KD2010630800M

KD2010630900M

KD2010631000M

KD2010800025M

KD2010800050M

KD2010800075M

KD2010800080M

KD2010800100M

KD2010800125M

KD2010800150M

KD2010800160M

KD2010800175M

KD2010800200M

KD2010800250M

KD2010800300M

KD2010800320M

KD2010800350M

KD2010800400M

KD2010800450M

KD2010800500M

KD2010800600M

KD2010800700M

KD2010800800M

KD2010800900M

KD2010801000M

KD2011000025M

KD2011000075M

KD2011000050M

KD2011000080M

KD2011000100M

KD2011000125M

KD2011000150M

KD2011000160M

KD2011000175M

KD2011000200M

KD2011000250M

KD2011000300M

KD2011000320M

KD2011000350M

KD2011000400M

KD2011000450M

KD2011000500M

KD2011000600M

KD2011000700M

KD2011000700M

KD2011000800M

KD2011000900M

KD2011001000M

KD2011250025M

KD2011250050M

KD2011250075M

KD2011250080M

KD2011250100M

KD2011250125M

KD2011250150M

KD2011250160M

KD2011250175M

KD2011250200M

KD2011250250M

KD2011250300M

KD2011250320M

KD2011250350M

KD2011250400M

KD2011250450M

KD2011250500M

KD2011250600M

KD2011250700M

KD2011250800M

KD2011250900M

KD2011251000M

KD2600320025M

KD2600320050M

KD2600400025M

KD2600400050M

KD2600500025M

KD2600500050M

KD2600630025M

KD2600630050M

KD2600800050M

KD2600800025M

KD2601000025M

KD2601000050M

KD2601250025M

KD2601250050M

KD2700320025M

KD2700320050M

KD2700400025M

KD2700400050M

KD2700500025M

KD2700500050M