雅安市房屋加层安全检测鉴定报告 第三方鉴定中心

产品名称	雅安市房屋加层安全检测鉴定报告 第三方鉴定中心
公司名称	河南润诚工程质量检测有限公司推广部
价格	2.00/件
规格参数	品牌:润诚建筑安全鉴定 服务项目:房屋安全鉴定 检测报告时间:3-5个工作日
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号 楼5楼
联系电话	13014623176 13014623176

产品详情

润诚房屋加层安全检测鉴定中心本机构专业从事房屋质量检测评估、建设工程质量检测,拥有建设部颁发的建设工程质量检测资质、市住房保障和房屋管理局颁发的房屋质量检测资质,并通过国家计量认证。本机构房屋质量检测站拥有、齐全的房屋检测仪器和检测专用设备以及钢筋、水泥、混凝土、基桩等多个配套的检测实验室,专业从事住宅、别墅、商场、写字楼等各类民用建筑和工业厂房检测,受影响建筑物的安全性评估以及灾后检测等,具有保证第三方公正性的承诺和措施,能够独立、公正地进行各项房屋检测评估及相关技术服务,具体业务范围包括:房屋完损状况、安全、损坏趋势、结构和使用功能改变、抗震能力检测以及综合检测和其它类型房屋检测鉴定等。我们奉行"以质量立足,靠服务取胜"的经营理念,坚持"科学、公正、准确、满意"的质量方针,为保证房屋的质量和安全竭诚工作。

- 一、房屋加层安全检测鉴定适用情况——检测鉴定常见原因分析:
- 1)房屋因勘察、设计、施工、使用等原因,出现裂缝损伤或倾斜变形时。这类项目除评估结构安全性、

提出处理建议外,一般需要进行损伤原因分析,分析勘察、设计、施工、使用等哪个环节造成现有损伤

,为责任认定提供依据。住宅质量整治及仲裁鉴定多属该类项目。2)房屋因材料、环境等原因,在设计使用年限内出现影响安全或使用的劣化、老化迹象时。对混凝土结构,材料因素可能有混凝土骨料中含有MgO等活性成分、水泥中碱含量过高、水泥安定性不良、拌和水中含过量CI-等,环境因素可能有化学物质、冻融循环、过量CI-等,这些因素可能引起混凝土爆裂、钢筋锈蚀、化学侵蚀、碱骨料反应、冻融破坏等劣化、老化迹象,钢结构的主要老化迹象是钢材锈蚀,砌体结构的主要老化迹象是砖墙风化,木结构的主要老化迹象是虫蚀、腐朽。这类结构安全性检测评估,一般需要进行材料和环境分析,查找造成劣化或老化的主要原因,预测继续劣化或老化的程度,并提出有效的处理措施建议。3)房屋因相邻工程影响,出现裂缝损伤或倾斜变形时。这类结构安全性检测评估,重点是区分受检房屋的裂缝损伤或倾斜变形系房屋本身原因引起还是邻近基坑工程施工影响引起,评估结构安全性并提出合理的处理措施建议。由于该类项目多在损伤或变形发生后委托进行,当事双方可能已经发生矛盾,故也有较多的法院委托仲裁鉴定项目。

- 二、房屋加层安全检测鉴定适用情况——房屋加层安全检测鉴定主要内容如下:
- 1、对房屋的原设计图纸、装修改造意图、历史修缮加固情况、前期的使用情况及后期的使用要求进行调查了解; 2、对房屋结构类型、建筑层数、地址、建造年代、朝向、装修概况及使用用途进行现场调查; 3、对房屋的地基基础、上部结构、围护结构、建筑装修及建筑设备进行外观检查、测量,对部分典型构件损坏情况(变形、开裂、沉陷、渗漏、露筋等)进行外观检查及拍照记录;对损坏较严重、重要

性构件及设计改造有特别要求的构件进行重点检测鉴定; 4、采用裂缝测宽仪混凝土承重构件进行裂缝 情况进行测量,包括其长度、宽度、深度、形状、条数,必要时绘出裂缝分布图;依据《混凝土结构设 计规范》(GB对其进行评定,判断其是否超出规范允许值。5、采用"DJD2-1GC"型电子经纬仪对房 屋部分部位竖向构件倾斜率或偏移比值进行测量,分析是否出现倾斜及不均匀沉降现象。6、对房屋现 有上部结构的建筑及结构布置、构件尺寸、楼板厚度、层高等情况进行现场测量,并与设计图纸进行复 核。 7、按照现行相关检测标准及设计要求抽取一定数量的钢筋混凝土承重构件进行配筋情况、砼保护 层厚度检测。 8、按现行相关检测标准及设计要求抽取一定数量的钢筋混凝土承重构件采用钻芯法进行 混凝土抗压强度检测,对不宜采用钻芯法检测混凝土强度的构件采用回弹法进行检测鉴定。 9、按现行 相关检测标准及设计要求抽取一定数量的承重砖墙采用回弹法对其砖砌块强度及砌筑砂浆强度进行强度 检测,对于砌筑砂浆强度太低时采用砂浆贯入法进行检测鉴定。10、对根据现场检查、检测结果,并 依据现行相关规范对该房屋现状结构进行承载力验算分析。 11、根据检查、检测情况和验算结果,依 照《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB或《工业建筑可靠性鉴定标准》(GB判定该房屋结构安全性是否满 足目前的使用要求,并对不满足安全使用要求及目前出现结构损坏的构件提出合理的处理建议。

三、房屋加层安全检测鉴定适用情况——注意事项:

(一)检查房屋有无裂缝首先仔细查看房屋地面和顶上有无裂缝,没有裂缝,如有裂缝,要看是什么样的 裂缝。一般来说,与房间横梁平行的裂缝,虽属质量问题,但基本不存在危险,修补后不会妨碍使用。 若裂缝与墙角呈45度斜角或与横梁垂直,说明该房屋沉降严重,存在结构性质量问题。看房屋的外墙墙 体是否有裂缝,若有裂缝也属严重的质量问题。看承重墙是否有裂缝,若裂缝贯穿整个墙面且穿到背后 ,表示该房存在危险隐患,对这类房屋,购买者一定不能存有侥幸心理。(二)检查房屋有无倾斜虽然专 业检测房屋的倾斜度需用专门的仪器,但购房者用目测的方法从四周不同角度,远近距离仔细观测也能 基本上发现问题。可在房顶上用细绳栓上一重物,贴墙放下至墙脚,从四周检查其倾斜程度。(三)检查 房屋有无渗漏购房者要注意察看房屋的地面和顶层渗水情况,要仔细检查房屋墙面是否有变色、起泡、 脱皮、掉灰,这些都是渗漏的迹象。还应察看厨房、卫生间、阳台的顶部和管道接口是否渗漏。(四)检 查墙面、地面对于已做过粗装修交房的居室,检查墙面是否平整,不能有很明显的起伏;地面应光洁, 不能起砂。 检查墙面有无石灰"爆点"。若石灰没有经过足够的时间熟化或水泥中所渗的泥沙过多或搅 拌不均,用铁器敲打"爆点"时,就会发现大面积的疏松、脱落等质量问题。检查厨房、卫生间墙面瓷 砖砌筑是否合格,砖块不能有裂痕,不能空鼓,必须砌实。(五)检查卫生间、厨房地面是否做过处理看 水是否能通畅无阻地排向出水口。(六)检查门窗。