

## 液压站厂家介绍液压站出现漏油的情况有哪些

产品名称	液压站厂家介绍液压站出现漏油的情况有哪些
公司名称	河南铭光动力液压科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:河南铭光液压 型号:液压站 液压系统定制 额定压力:31.5 ( mpa )
公司地址	河南省郑州市新郑市龙湖镇华南城一号交易广场西二门3B-313 ( 注册地址 )
联系电话	13298321968

## 产品详情

液压站是工业生产中重要的元件。在日常生产中我们要格外注意液压站是否在正常运转，日常要注意检查，当发现故障时，要尽快进行维修。那么液压站液压系统厂家河南铭光液压来讲述一下关于液压站出现漏油的情况怎么办呢？

液压站漏油的原因:

- 1、由于液压系统中的密封件质量差或老化，导致密封效果变差;或者因使用不当，如安装时没有按要求拧紧固定螺丝等，导致密封件损坏，从而出现渗漏。另外，如果使用的胶管质量不好，也会出现渗漏的情况。因此，在选用胶管的时候，应选择\*\*的产品，避免因产品质量不过硬而影响系统的正常运行。
- 2、由于操作失误，比如，更换了不合格的油液、使用了劣质的过滤器，或者因为环境温度过高，使油液发生变质，都会引起液压站的渗漏。因此，在日常的维护中，一定要做好对各部件的维护和保养工作，防止因操作不当而引发各种故障。
- 3、由于设计原因，造成系统存在泄漏。例如，当系统中压力超过规定数值，就会从缝隙中大量泄压。另外，当系统中存在空气，也会产生大量气体，从而出现泄露。因此，在设计阶段，要充分考虑到系统的泄漏问题，尽量避免此类问题的出现。
- 4、由于制造工艺不良，造成产品本身有缺陷。例如，某些产品的材料不符合要求，或者是零件之间的配合关系处理得不好，都会导致产品本身出现问题。此外，如果零部件加工过程中，出现了毛刺、飞边，也会导致产品的表面产生裂纹，从而导致泄漏。所以，在选择原材料时，一定要注意其材质是否满足要

求。同时，对于一些关键性的零部件，还要经过严格地筛选，确保质量。

液压系统\_液压泵站\_液压油缸生产厂家——河南铭光动力电动液压系统郑州价格报价低