

泰安市出租发电机 出租发电机 出租全规格发电机

产品名称	泰安市出租发电机 出租发电机 出租全规格发电机
公司名称	山东泽动机械设备有限公司
价格	666.00/天
规格参数	品牌:康明斯 型号:100至2000千瓦 产地:进口
公司地址	各地均有办事处
联系电话	18265552688 18265552688

产品详情

泰安市出租发电机 出租发电机 出租全规格发电机 自动励磁装置的励磁电抗器温度过高

(1) 电抗器线圈局部短路,应检修电抗器。(2) 电抗器磁路的气隙过大,应调整磁路气隙。
发电机起动后,电压升不起来

(1) 励磁回路断线,使电压升不起来。应检查励磁回路有无断线,接触是否良好。

(2) 剩磁消失,如果励磁机电压表无指示说明剩磁消失,应对励磁机充磁。

(3) 励磁机的磁场线圈极性接反,应将它的正、负连接线对换。

(4) 在发电机检修中做某些试验时误把磁场线圈通以反向直流电,导致剩磁消失或反向,应重新进行充磁
发电机振动 (1) 转子不圆或平衡未调整好,应严格制造和安装质量或重新调整转子的平衡。

发电机振动 (2) 转轴弯曲,可采用研磨法、加热法及锤击法等校正转轴。

(3) 联轴节连接不正,应重新高速联轴节配合螺栓的夹紧力,必要时联轴节端面需重新加工。 [6]

(4) 结构部件共振,可通过改变结构部件的支持方法来改变它固有的频率。

(5) 励磁绕组层间短路,应检修励磁绕组,并进行绝缘处理。

(6) 供油量或油压不足,应加大喷嘴直径升高油压;加大供油口减小间隙。

(7) 供油量过大或油压过高,就减小喷嘴直径,降低油压,提高面积压力,增大间隙。

(8) 定子铁芯装配松动,应重新装压铁芯。

(9) 轴承密封过紧,使转轴局部过热、弯曲。应检查和调整轴承密封,使其与轴有适当配合间隙。(10) 发电机通风系统不对称,应注意定子铁芯两端挡风板及转子支架挡风板结构布置和尺寸的选择,使风路系统对称,增强盖板、

挡风板的刚度并紧固牢靠。 泰安市出租发电机 出租发电机 出租全规格发电机